



elemente beton armat
aparent ce se reconditioneaza

PARAMENT DE PIATRA PESTE cota $\pm 0.00 = 862.80$ (cota pasarelei) se curata prin sablare, inclusiv rosturile cu mortarcu adaos de ciment
Se aplica tratament blocdare prin pulverizare pe rosturile locale cu mortar structurat in tehnologia apropiata de cea din anii 70. Se va pastra aspectul de material litic inecata in mortar

Pozitie usa aluminiu vopsit uzinal mat 7044 si foaie usa sticla clara laminata si securizata 7 mm, folie antisoc pe ambele fete, feromerie de factura moderna, gri mat

TURN T5 (DONJON)

ANCADRAMENT USA TURN RELEVAT SI RESTAURAT 1970

1.ARC B.A CONSOLIDARE ZONA CENTRALA ARC, retras 5 cm fata de planul peretelui, stare buna

Se aplica lucrari de curatare si refacere fete ale blocului de beton local

2. - BLOCURI PIATRA BRUTA DE ALBESTI pentru conformare gol de usa ce se pastreaza, stare buna
- masa de mortar lipsa

Se curata toata suprafata prin spalare

Se aplica tratament blocdare prin pulverizare pe toata suprafata
Se rostuieste cu mortar structurat fara adaos de ciment

3. BLOCURI DE PIATRA DIN VECHIUL ANCADRAMENT

- Portiuni de piatra bruta, blocuri de conformare gol de usa ce se pastreaza (posibil recuperate din sit, cu marginile degradate, conservate anterior, stare buna

- masa de mortar lipsa

Se curata toata suprafata prin spalare

Se curata local rosturile degradate

Se aplica tratament blocdare prin pulverizare pe toata suprafata

Se rostuieste cu mortar structurat, in tehnologia apropiata de cea initial
Se reface local piatra lipsa prin tesere (se reface masa paramentului in

aceasi tehnologie si cu aceleasi material, dupa caz)

4. ZIDARIE DE PIATRA

- Portiuni de zidarie de piatra bruta tesuta cu zidarie vechi de piatra, cu contururi neregulate, posibil recuperate din sit, cu marginile degradate montaj mixt, stare buna

- masa de mortar cu adaos de ciment marca inferioara, cu aspectul paramentului piatra fatuita inglobata/inecata in mortar, stare buna

Se curata toata suprafata de amcadrament prin spalare

Se curata local rosturile ce au aparut a fi degradate

Se aplica tratament blocdare prin pulverizare pe toata suprafata

Se rostuieste cu mortar structurat tehnologie si cu aceleasi material, dupa caz zona adiacenta)

Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020, SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
 S.C. "ARHING" PROIECTARE-CERCETARE-EXPERTIZARE IN CONSTRUCTII, INSTALATII Tg.Mures str. Gh.Doja nr.47/A	SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.	SCARA 1:50	BENEFICIAR: UAT JUDETUL ARGES Plata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, jud.Arges	PR.NR. XXXI-1120/ 2021
	INTOCMIT	dr.arh. SZEKERES I.	DATA 2021-2022		
				CONSERVAREA SI CONSOLIDAREA CETATII POENARI ARGES com.AREFU, jud. ARGES	FAZA: DTAC+PT
				DETALIU USA TURN 5	PL.NR: Ob.1/D05

