

CURTINA DE SUD 1

Reabilitare a paramentelor din caramida

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei
2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

CURTINA DE SUD 2

Reabilitare a paramentelor din caramida

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei
2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului
4. lucrari de reparatii la treptele in consola din b.a. si montaj de balustrada de protectie

ZID DE NORD

Reabilitare a paramentelor din piatra

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei din piatra (rezidii local, plombari si injectari in masa de zidarie de piatra)
2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

ZID MEDIAN

Reabilitare a paramentelor din piatra si zidarie

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei din piatra si caramida (rezidii local, plombari si injectari in masa de zidarie de piatra)
2. lucrari de reabilitare parament de zidarie pe ambele fete
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului
4. lucrari de reparatii la treptele in consola din b.a. si montaj de balustrada de protectie
5. lucrari de restaurare pereti din blocuri de piatra fasonata
6. lucrari de restaurare pereti din blocuri de piatra fasonata (recuperate) cu rosturi etanse

CURTINA DE EST

Reabilitare a paramentelor din caramida

Reabilitarea coronamentelor de protectie

2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului
3. lucrari de refacere balustrada metalica de protectie

PASARELA DE NORD-CAPATUL ESTIC

1. lucrari de reabilitare podest structura metalica zincata si gratar metalic
2. lucrari de refacere si montaj parapet metalic de protectie

PASARELA DE NORD

1. lucrari de reabilitare suprafata de calcare din beton
2. lucrari de reabilitare parapet metalic de protectie (reabilitare confectii metalice ale balustradei inclusiv mana curenta)
3. lucrari de extindere suprafata de calcare din beton cu structura metalica zincata si gratar metalic

CISTERNA MEDIEVALA

Reabilitare a paramentelor din caramida

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei
2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta
3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

CURTINA DE SUD 2

Lucrari de conservare si punere in valoare

1. lucrari de decuratare a suprafetelor din piatra
1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a suprafetelor din piatra
2. lucrari de reparatii cu mortare de restaurare
3. lucrari de tratament cu substante biocide, hidrofoze si consolidanti
4. lucrari de reparatii la treptele in consola din b.a. si montaj de balustrada de protectie
5. lucrari de restaurare pereti din blocuri de piatra fasonata
6. lucrari de restaurare pereti din blocuri de piatra fasonata (recuperate) cu rosturi etanse

CIRCULATIE INCINTA ACCES

CIRCULATIE CORIDOR CAPCANIA

- pavaj din piatra de rau cu o fata plana

- sit de ventilare peret - rost de aerisire umplut cu

piatra sort 0-16 mm ciuruita sita cu ochiuri 10/10 mm

- rigola din piatra de rau

TURN 1 (Poarta)

Stabilizare turn de intrare prin injectare cu

mortar de var fluid

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei

2. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

3. lucrari de reparatii ale corsetului din beton armat

TURN 2 (Fost bastion vest)

Lucrari de conservare si corectare a imaginii de ruina

prin recordarea zidariei existente la Curtina de sud

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei

2. lucrari de zidarie pentru legarea sa volumetrica de curtea de sud

3. lucrari de refacere a protectiei coronamentului

TURN 3 (curtina de sud)

Stabilizare turn de intrare prin injectare cu

mortar de var fluid

Reabilitare a paramentelor din caramida

Reabilitarea coronamentelor de protectie

Lucrari de refacerea pardoselilor de caramida dublu presata

2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta

3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

4. lucrari de refacere pardoseala din caramida plina

de epoca dublu presata

5. lucrari de reparatii la treptele in consola din b.a. si montaj de balustrada de protectie

6. lucrari de refacere si montaj parapet metalic de protectie

TURN 4 (Fost bastion est)

Stabilizare turn de intrare prin injectare cu

mortar de var fluid

Reabilitare a paramentelor din caramida si a

Reabilitarea coronamentelor de protectie

Lucrari de refacerea pardoselilor de caramida dublu presata

1. lucrari de plombare, rostuire si injectare a zidariei

2. lucrari de reabilitare parament de zidarie interior - exterior incinta

3. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

4. lucrari de refacere pardoseala din caramida plina

de epoca dublu presata

5. lucrari de refacere si montaj parapet metalic de protectie

Ob.1 CETATE

LEGENDA

- CIRCULATII INCINTA PAMANT, RESTURI PIATRA
- CIRCULATII INCINTA PIATRA DE RAU IN PAT DE MORTAR
- SUPRAFATA DE CALCARE BETON PASARELA b.a.
- CORONAMENT ZIDURI CETATE CONSERVARE IN STARE DE RUINA
- CORONAMENT ZIDURI CETATE CONSOLIDATE/COMPLETATE IN STARE DE RUINA
- ZONA VERDE
- BLOCURI DE PIATRA FASONATA CISTERNA MEDIEVALA
- SUPRAFATA DE CALCARE STRUCTURA METALICA SI GRILAJE METALICE
- PARDOSEALA CARAMIDA DUBLU PRESATA TURN 3 SI 4 CU SLIT PERIMETRAL 10 CM PIETRIS
- PARAPETE METALICE EXISTENTE SI PROPUSE CONSOLIDATE/COMPLETATE CU PLASA JAKOB, H= 100 CM MIN.

Ob.2 SCARA ACCES

TURN 5 DONJON

Restaurare cu consolidare si punere in valoare

Reabilitare a paramentelor din piatra

Reabilitarea coronamentelor de protectie

1. lucrari de reabilitare parament de zidarie de piatra

(lucrari de plombare, injectari parament piatra)

2. lucrari de refacerea protectiei coronamentului

3. lucrari de refacere pardoseala din caramida plina dublu presata

de epoca dublu presata

4. lucrari de scara metalica si podeste cu vanguri din teava dreptunghiulara din oel, cu trepte din gratar metalic

balustrada cu montanti si mana curenta din plumb si plasa metalica

5. lucrari noi de realizare luminor

realizat din profile de aluminiu cu sticla

securizata antireflex pe structura metalica

6. lucrari noi de realizare scara metalica interioara

7. lucrari noi de realizare sistem de colectare apa

meteorica +sistem de degivrare

Faza PT+DE elaborata pe baza PROIECT faza DALI Pr. Nr. 14/2020 , SC "ABRAL ART" SRL, Bucuresti

ACEST DOCUMENT ESTE PROPRIETATE INTELECTUALA A S.C. ARHING S.R.L. SI NU POATE FI FOLOSIT, TRANSMIS SAU REPRODUS, TOTAL SAU PARȚIAL, FARA AUTORIZAREA EXPRESA UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELIBERAT. DOCUMENTUL ESTE VALABIL NUMAI CU SEMNATURA SI STAMPILA IN ORIGINAL, DE CULOARE ALBASTRA.

Amplasament conform C.F. 80187 Arefu Nr.topografic 80187

S din C.F. = S din masuratori = 10000 mp

COTA ±0.00 Acces in turnul 5 (donjon)

este cota Pasarelei Nord si corespunde

cu cota 862.80 din ridicarea topografica

SUPRAFATA INCINTA TOTALA = 10000.00 mp

SUPRAFATA CETATE = 719.00 mp

LUCRARILE DE REABILITARE PARAMENTE DIN CARAMIDA

SI A CORONAMENTELOR DE PROTECTIE SE VOR EFECTUA

CONFORM TEHNICII DE EXECUTIE A FIECAREI ETAPE IN PARTI

SUPRAFATA EXISTENTA = SUPRAFATA PROPUSA = 719 mp

CODURI LMI 2016: AMSAMBLUL CETATII POIENARI AG-II-A-13507

CETATEA POIENARI AG-II-A-13507.01

DONJON AG-II-A-13507.02

AMENAJARI DEFENSIVE PE MONTICOL AG-II-A-13507.03

Categoria de importanta B conform HGR 766/1997;

Clasa de importanta II conform P100-1/2013;

VERIFICATOR TEHNIC	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
SEF PROIECT	dr.arh. SZEKERES I.		SCARA 1:50	BENEFICIAR: UAT JUDETUL ARGES Piata Vasile Milea nr.1, oras Pitesti, Jud.Arges
INTOCMIT	dr.arh. SZEKERES I.		DATA 2021	PR.NR. XXXI-1120/2021 FAZA: DTAC+PT PLAN GENERAL OBIECT 1. PROPUNERE