

Anexa 4 – Relevu fotografic



Figura 1: Degradări ale finisajului fațadei exterieioare.







Figura 2: Degradări ale finisajului fațadei exterioare la iesirea de pe casa scării. Degradări ale hidroizolației terasei.





Figura 3: Degradări ale finisajului fațadei exterioare între soclu și planul fațadei. Fisura majoră de finisaj







Figura 4: Infiltratii pe fatada cauzate de rezolvarea incorecta a aticului. Elementele prefabricate de fatada sunt descoperite in unele locuri, lasand astfel armatura expusa.





Figura 5: Imagine de perspectiva cu infiltratiile de pe fatada. Una dintre viite a fost efectuată pe timp de ploaie pentru a observa problemele cauzate de infiltratii







Figura 5: Imagine de perspectiva din interiorul spitalului





Figura 6: Fisura in pardoseala peste sol.







Figura 7: Degradari ale rosturilor structurale de dilatare.

