




CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ ȘUICI  
RO-117725, Șuici, str. Dc. F.N. Șuici-Școală, nr. 124 A, județ Argeș  
Email: uams\_suici@yahoo.com  
Nr. 954/26.05.2026

**CĂTRE,**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ**  
**Domnului Președinte, Ion MÎNZÎNĂ**



Având în vedere prevederile Contractului de Administrare nr. 11004/18 mai 2026, înregistrat la UAMS Șuici sub numărul 924/18.05.2026 și ale Anexei la acest Contract, vă aduc la cunoștință, spre informare, *Raportul privind starea fizică și morală a bunurilor date în administrare de Consiliul Județean Argeș către Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici prin hotărârea nr. 146/30 aprilie 2026*, înregistrat sub numărul 880/12.05.2026, prin care s-a făcut de către Comisia constituită prin Dispoziția nr. 20/08.05.2026 referitor la deprecierea fizică, morală și funcțională cu aspecte cauzate de vechime sau condiții de mediu exterior.

Propunerile făcute de comisia UAMS Șuici sunt cu scop de analiză și dispunere, după caz, la nivel de Consiliul Județean Argeș.

Cu stimă deosebită,

DIRECTOR

Vasile NEACȘA-ENĂCHESCU

**U.A.M.S. Șuici**

**Nr. 880/12.05.2026**

VĂZUT  
Director  
Vasile NEACȘA-ENĂCHESCU

***Raport privind starea fizică și morală a bunurilor date în administrare de Consiliul Județean Argeș către Unitatea de Asistență Medico-Socială Șuici prin hotărârea nr. 146/30 aprilie 2026***

Comisia de evaluare a bunurilor din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 146/30.04.2026 a procedat la verificarea vizuală a stării tehnice în raport cu Contractul de Administrare nr. 11004/18.05.2026 al Consiliului Județean Argeș și nr. 924/18.05.2026 al U.A.M.S.Șuici privind starea tehnică și funcționalitatea acestora. Din investigațiile făcute în urmă cu cinci ani se constată că nu s-au făcut rapoarte de depreciere fizică, morală și funcțională de către delegații însărcinați de Consiliul Județean Argeș la inventariere.

Având în vedere că există la orice echipament, sistem, clădire în urma curgerii timpului și a folosirii o uzură normală cauzată de vechime sau de condițiile de mediu exterior comisia de evaluare face următoarele constatări cu datele de identificare bunuri ce se dau în administrare la U.A.M.S. Șuici, conform Carte Funciară nr. 82418 Șuici /2026.

Adresa : județul Argeș, UAT Șuici, localitatea Șuici, drumul Dc. F.N. Șuici-Școală, nr. 124 A.


1. Pavilion Cantină și Birouri (C1 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 887 mp;
- destinația/funcțiuni: aflată în exploatare;
  - A) La parter: cantină cu bucătărie și anexe, centrală termică, garaj auto, spațiu arhivă și spații pentru odihnă aparținători pacienți, stocator GPL de 5 000 litri;
  - B) La mansardă: birouri, spații pentru farmacie, depozite de medicamente, papetărie, materiale curățenie;
- anul reparației capitale: 2016;
- regim de înălțime: P+M;
- autorizări/avize: da, DSP, Pompieri, Mediu, ISCIR;
- structura de rezistență: zidărie armată portantă. Clădire expertizată tehnic atât pe structură cât și pe securitate la incendiu pentru instalația de gaz GPL;
- degradări: nu;
- starea fizică a construcției: foarte bună;
- propuneri: nu este cazul.



2. Depozit carburanți (C2 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 24 mp;
- destinația/funcțiuni: în conservare. Depozitul a funcționat până în anul 2000 pentru carburanți (motorină în butoaie și ulei) pentru alimentarea autovehiculelor de la Școala Profesională Specială;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: supraterană;
- autorizări/avize: nu este cazul;
- structura de rezistență: zidărie portantă din cărămidă plină cu placă de beton ca învelitoare;
- degradări: da, sub acțiunea factorilor climatici ale cărămizilor, din cauza umezelilor ridicate;
- starea fizică a construcției: bună;
- propuneri: nu este cazul.



3. Bazin apă (C3 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 88 mp;
- destinația/funcțiuni: rezervor apă potabilă necesar unității;

- anul reparației capitale: 2012;
- regim de înălțime: semiîngropat rezervorul de formă rotundă și suprateran cabina cu stația de clorinare;
- autorizări/avize: da, DSP;
- structura de rezistență: beton armat;
- degradări: nu;
- starea fizică a construcției: bună;
- propuneri: verificare de către specialiști dacă există fisuri cu pierderi de apă ce nu pot fi observate cu ochiul liber.




4. Hidrofor (C4 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 19 mp;
- destinația/funcțiuni: stație de pompare apă potabilă la clădiri cu instalația de hidranți și stația de dedurizare;
- anul reparației capitale: 2012;
- regim de înălțime: semiîngropat;
- autorizări/avize: da, DSP;
- structura de rezistență: beton armat;
- degradări: nu;
- starea fizică a construcției: foarte bună;
- propuneri: nu este cazul.



5. Rezervor combustibil (C5 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 87 mp;
- destinația/funcțiuni: în conservare. Rezervorul este format dintr-un ansamblu de două rezervoare îngropate pentru depozitarea CLU (volum de 28 to fiecare) și o construcție cabină pentru stația de pompare. Ansamblul nu mai funcționează din anul 2000;
- anul reparației capitale: nu este cazul;
- regim de înălțime: suprateran și subteran;
- autorizări/avize: nu este cazul;
- structura de rezistență: rezervoare din oțel iar cabina din zidărie cu placă de beton, închise cu un gard metalic;
- degradări: da, rezervoarele ruginite de apa cu resturi de combustibil lichid ușor (CLU) ce se găsesc în ele;
- starea fizică a construcției: aproape bună;
- propuneri: casare. Fiind în conservare, ansamblul deservind centrala termică pe CLU ce a fost dezafectată, este nevoie de desființare pentru a feri solul de infiltrații cu reziduri CLU ce poate afecta pânza freatică a pușurilor aflate în apropiere.



6. Spălătorie (C6 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 431 mp;

- destinația/funcțiuni: clădire construită inițial în 1996 cu destinația de spălătorie și centrală termică pe CLU, a fost reabilitată în anul 2011, cu schimbarea destinației numai de spălătorie și uscătorie de rufe în zona centrala termică;

- anul reparației capitale: 2011;

- regim de înălțime: P, cu învelitoare din tablă tip țiglă metalică, așezată pe o șarpantă din ferme metalice;

- autorizări/avize: da, DSP, Mediu;

- structura de rezistență: beton armat și zidărie portantă, cu tavane din chesoane din benton armat.

Clădire expertizată tehnic;

- degradări: da, sistemul de scurgere pluvial din PVC trebuie înlocuit cu un altul metalic;

- starea fizică a construcției: bună;

- propuneri: zugrăvirea fațadei clădirii și înlocuirea sistemului de scurgere pluvial. Sistemul pluvial din PVC, jgheaburi și burlane cu elementele sale de îmbinare, din cauza gelivității frecvente a gheții apărute pe timp de iarnă cu dezgheț pe timp de zi și îngheț pe timp de noapte. Gheața astfel formată, așezată între marginea de capăt a țiglelor și jgheab, mărindu-și volumul pe timpul nopții sparge ușor jgheaburile și elementele de îmbinare.



7. Pavilion Bolnavi (C7 din cartea funciară), numită și Pavilion P+2, prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 756 mp;

- destinația/funcțiuni: cazare cu tratament și îngrijire medicală, spații de hrănire, recreere, consiliere, cabinete medicale, cameră de gardă, spații tehnice cu centrală termică, lift, cameră termică.

- anul reparației capitale: 2010;

- regim de înălțime: P+2, cu învelitoare din tablă tip țiglă metalică peste care este așezat sistemul de preparare apă caldă cu panouri solare;

- autorizări/avize: da, DSP, ISU, Mediu;

- structura de rezistență: planșee din beton armat, compartimentare din cărămidă plină și calupi.

Clădire expertizată tehnic;

- degradări: da;

- starea fizică a construcției: bună;

- propuneri: clădirea are nevoie de montare butoane de panică, instalație de avertizare la incendiu, zugrăvirea fațadei clădirii și înlocuirea sistemului de scurgere pluvial. În urma propunerii inspecției de la ISU, clădirea s-a expertizat în anul 2025 pe cerința Securitate la Incendiu și este nevoie să se implementeze măsurile dispuse de expert pentru conformare la evacuare pacienți nedeplasabili.



8. Sală Sport (C8 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 830 mp;
- destinația/funcțiuni: sală sport și corp cu destinația hol de evacuare din pavilionul P+2;
- anul reparației capitale: neterminată, aflată parțial în conservare. Clădirea a fost ridicată între anii 1993-1997, după care a fost abandonată. Pentru conservare s-a făcut o expertiză tehnică în anul 2015 a corpului atașat de sala sport propriu-zisă unde s-au propus măsuri. Totodată pentru stoparea infiltrației apei de ploaie prin tavan la sala de sport s-a montat o hidroizolație pe terasă și atic în anul 2017;
- regim de înălțime: S+P, învelitoare tip terasă pe chesoane din beton prefabricat;
- autorizări/avize: nu este cazul;
- structura de rezistență: beton armat, zidărie portantă cu stâlpi din beton;
- degradări: da, sub acțiunea îngheț-dezgeț, fațadele care au fost îmbrăcate cu terasit și ciment alb (estică și sudică) se desprind de pe stratul suport și cad lângă soclul clădirii. Tencuielile interioare din sala de sport, datorită apei de ploaie pătrunsă prin ferestre fără geamuri, s-a măcinat și desprins de pe pereți în unele locuri. Sub acțiunea factorilor climatici cărămizile portante din Porotherm, din cauza umezelilor ridicate cauzate de scurgeri, s-au măcinat pe pereții neîmbrăcați;
- starea fizică a construcției: satisfăcătoare;
- propuneri: terminarea investiției și darea în administrare la Școala Generală Șuici pentru orele de educație fizică.



9. Pavilion bolnavi (C9 din cartea funciară), sau pavilion P+1, prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 562 mp;
- destinația/funcțiuni: cazare cu tratament și îngrijire medicală, spații de hrănire, recreere, consiliere, cabinete medicale, spații tehnice cu centrală termică, cameră termică și spații prosectură.
- anul reparației capitale: pavilion aflat în lucru din anul 2025;
- regim de înălțime: D+P+1, cu învelitoare din țiglă ceramică;
- autorizări/avize: da, DSP, ISU, Mediu;
- structura de rezistență: cărămidă portantă. Clădire expertizată tehnic;
- degradări: nu mai este cazul;
- starea fizică a construcției: nu mai este cazul, fiind acum în reparații capitale;
- propuneri: continuarea finanțării pentru terminarea lucrărilor.



10. Post Trafo (C10 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 16 mp;
- destinația/funcțiuni: clădire ce adăpostește transformatorul electric din care se furnizează energie electrică pentru consumatorii: UAMS Șuici și pentru jumătate din satul Șuici. Deși clădirea este trecută în patrimoniul Consiliului Județean Argeș ea deservește prin lege compania națională Distribuție

Energie Electrică România. Construcția este întreținută și folosită doar de muncitorii electrica. De la darea în folosință din anii 1970 în clădire este permis accesul numai pentru personalul de mentenanță și exploatare de specialitate de la Electrica;

- anul reparației capitale: în jurul anului 2010 Distribuție Energie Electrică România a montat pe clădire o învelitoare din tablă metalică pe structură metalică;

- regim de înălțime: P;

- autorizări/avize: nu;

- structura de rezistență: zidărie portantă din cărămidă;

- degradări: nu este cazul;

- starea fizică a construcției: bună;

- propuneri: conform prevederilor contractuale ale contractului de administrare, UAMS Șuici nu poate să asigure protecția și conservarea acestui bun până nu se stabilește proprietarul de drept.



11. Pavilion bolnavi (C11 din cartea funciară), sau clădire Școală Nouă, prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 901 mp;

- destinația/funcțiuni: în conservare;

- anul reparației capitale: nu de la data construirii din 1978. În anul 2002 s-a făcut de către Consiliul Județean Argeș o reabilitare parțială a învelitorii cu hidroizolație pe zona atelierelor. Reabilitarea s-a făcut necorespunzător pentru că după cca un an de zile de la recepție vechile infiltrații au avut loc din nou;

- regim de înălțime: P+IE, cu învelitoare tip terasă;
- autorizări/avize: nu este cazul;
- structura de rezistență: beton armat, zidărie portantă cu stâlpi din beton;
- degradări: da la învelitoarea tip terasă, prezintă infiltrații rezultate din apa de ploaie sau zăpadă ce distruge la interior structura de rezistență, podelele și tencuiala de pe tavane și pereți;

- starea fizică a construcției: bună;

- propuneri: reabilitare terasă conform propunerii din buget al instituției înaintată în anul 2026, reparații locale la soclu și în terasă la fațadă. În urma subînchirierii parterului clădirii către un italian, Zapetii, pentru a face o croitorie, acesta a dezafectat instalațiile electrice și de căldură dar a demontat și elementele din băi pentru a le reface, însă totul a rămas la stadiul de intenție. Fără să plătească energia electrică consumată clădirea a fost debransată de la postul Trafo de către furnizorul de energie electrică, așa cum se găsește și azi. Parterul la momentul analizei este ocupat parțial cu mașini de cusut și alte utilaje tehnologice pentru croitorie lăsate de italian încă din anii 2010-2012.



12. Clădire poartă (C12 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:


- suprafața construită la sol: 91 mp, formată din două corpuri alipite unul de altul;
- destinația/funcțiuni: cabină poartă și un corp cu o încăpere pentru triaj vizitatori și o alta pentru păstrare scule de grădinarit;

- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P;
- autorizări/avize: DSP;
- structura de rezistență: fundație din bolovani râu și pereți din cărămidă cu învelitoare din țiglă ceramică;
- degradări: da, structura șarpantei din lemn și la învelitoarea din țiglă solz ce se cojește permanent sub acțiunea factorilor climatici. Montată pe lași fără să fie legată, țigla la cel mai mic exercițiu de vijelie este aruncată adesea pe jos ;
- starea fizică a construcției:
- propuneri: înlocuirea șarpantei și a învelitorii cu tablă tip țiglă, finisaje exterioare prin tencuieli la doi pereți, montare sistem de scurgere pluvial, trotuar perimetral pe trei laturi.



13. Pavilion Administrativ (C13 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 120 mp;
- destinația/funcțiuni: în conservare, din anul 2016. Construcție ridicată pe etape începând cu anul 1926;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P;
- autorizări/avize: nu este cazul;
- structura de rezistență: fundație din bolovani de râu, cu pereți din zidărie de cărămidă manuală, cu tavane din lemn, structură șarpantă din lemn cariat cu învelitoare din țiglă tip Jimbolia.
- degradări: da. Tencuiala din var cu nisip de pe fațade a început să cadă, în zidărie se zăresc crăpături, șarpanta slăbită de carii dă semne de oboseală, unii dintre căpriori la capătul de la scafă sunt putreziți de apa de ploaie, tavanele de lemn sunt burdușite;
- starea fizică a construcției: necorespunzătoare;
- propuneri: reparație capitală sau, după caz, desființare conform unei concluzii ale expertului tehnic de rezistență.



14. Anexă gospodărească (C14 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 50 mp;
- destinația/funcțiuni: gospodărie anexă pentru porci, aflată în conservare;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P, cu șarpantă din lemn și învelitoare cu trei tipuri: două tipuri de țiglă și plăci de azbociment;
- autorizări/avize: nu;
- structura de rezistență: zidărie din bolovani de râu cu ciment, pereți portanți din cărămidă;
- degradări: da, constante la pereți prin umezeală, șarpanta slăbită de carii dă semne de oboseală, infiltrații ale apei de ploaie prin țigle, ziduri roase la golurile de ușă din încăperi de către porcine. La rafale de vânt mai puternice țiglele sunt zburate permanent fiind înlocuite cu plăci de azbociment de la Anexa gospodărească C15. De pe această construcție, aflată în conservare din anul 2003, s-au luat mereu țigle solz și s-au montat pe învelitoarea de la clădirea poartă;
- starea fizică a construcției: nesatisfăcătoare;
- propuneri: desființare construcție.




15. Anexa gospodărească (C15 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 51 mp;
- destinația/funcțiuni: gospodărie anexă pentru porci, aflată în conservare din anul 2003.

Amplasată la marginea terenului unității spre zăvoi pe un teren unde s-a așezat nămolul, nu mai poate fi folosită;

- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P, cu șarpantă din lemn și învelitoare din plăci de azbociment, parțial;
- autorizări/avize: nu;
- structura de rezistență: zidărie din bolovani de râu cu ciment, pereți portanți din cărămidă;
- degradări: da, constante la pereți prin umezeală, șarpanta slăbită de carii dă semne de oboseală fiind parțial căzută din cauza căpriorilor putreziți, ziduri roase la golurile de ușă din încăperi de către porcine. La rafale de vânt mai puternice plăcile de azbocimet sunt mai mereu luate de vânt;
- starea fizică a construcției: nesatisfăcătoare - părăginită;
- propuneri: desființare construcție.




16. Magazie metalică (C16 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 224 mp;
- destinația/funcțiuni: construcție metalică cu caracter provizoriu, pentru depozitare lemn foc necesar la încălzirea clădirilor unității;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P;
- autorizări/avize: nu;
- structura de rezistență: fără fundație și placă de bază, cu stâlpi metalici din țevă și învelitoare din tablă tip țiglă metalică;
- degradări: nu;
- starea fizică a construcției: foarte bună;
- propuneri: nu este cazul.



17. Anexă gospodărească (C17 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 44 mp
- destinația/funcțiuni: gospodărie pentru porci cu 9 boxe, aflată în funcțiune;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: P;
- autorizări/avize: nu;
- structura de rezistență: fundație din beton armat cu pereți din cărămidă plină, învelită cu placă de beton armat;
- degradări: nu;
- starea fizică a construcției: bună;
- propuneri: nu este cazul.



18. Canalizare menajeră prezintă următoarele elemente:

- suprafața construită la sol: 66 mp suprafață împrejmuită bazin tricompartimentat, conform carte funciară nr. 82412 Șuici, proprietar neidentificat;
- destinația/funcțiuni: canalizare menajeră formată din trei coloane principale, cu căminele de vizitare aferente, ce colectează apa uzată de la cădirile din curtea unității, ce se unesc într-un singur punct, după care coloana trece din perimetrul UAMS Șuici în curtea Școlii Primare Șuici, traversează curtea și intră pe drumul D.C. Șuici-Școală până la bazinul de beton tricompartimentat, aflat pe raza UAT comuna Șuici, după care coloana de deversare pleacă de la bazinul tricompartimentat și se termină în malul pârâului Poienarilor, unde deversează apa uzată. Toată coloana cu căminele aferente și bazinul tricompartimentat nu sunt trecute în patrimoniul Consiliului Județean Argeș;
- anul reparației capitale: nu;
- regim de înălțime: bazin tricompartimentat îngropat;
- autorizări/avize: Mediu și Apele Române;
- structura de rezistență: coloane din tuburi de beton prefabricat, cămine de vizitare din cărămidă plină, bazin tricompartimentat din beton armat cu plăci de beton acoperit, îngrădit cu gard din țevă metalică și plasă de gard;
- degradări: da, căminele de vizitare și placa de suprafață a bazinului tricompartimentat;
- starea fizică a construcției: parțial degradată;

- propuneri: luarea în proprietate la Consiliul Județean Argeș a întregului sistem și reparație capitală pentru a rămâne ca soluție de rezervă după construirea unei stații proprii de epurare.

19. Căi de acces prezintă următoarele elemente:

- destinația/funcțiuni: cale de acces auto cu maxim 8 To cu alei de acces pietonale și două parcări pentru autovehicule;

- anul reparației capitale: 2025;

- regim de înălțime: -;


- autorizări/avize: -;

- structura de rezistență: căi de acces cu asfalt în regim de drum, piațetă pavată cu piatră cubică și o cale secundară de acces la rampa de gunoi din piatră concasată;

- degradări: nu;

- starea fizică a construcției: foarte bună;

- propuneri: nu sunt.



20. Sistem de alimentare cu apă (C3 și C4 din cartea funciară) prezintă următoarele elemente:

- destinația/funcțiuni: alimentare cu apă potabilă a unității pentru toate nevoile de funcționare formată din două puțuri forate ce alimentează un bazin rezervor semiîngropat (C3), un corp cu stație hidrofor (C4) și rețeaua de alimentare clădiri și hidranți exteriori din PEHD;

- anul reparației capitale: 2013;

- regim de înălțime: P;

- autorizări/avize: DSP, Mediu, Apele Române;

- structura de rezistență: puțuri din tuburi de beton prevăzute la capătul teran cu un lăcaș din beton semiîngropat pentru vizitare. Rezervor apă semiîngropat de formă circulară din beton armat și o casă a rezervorului supraterană din calupi de beton unde se găsesc montate pompe și stația de clorinare. Corp hidrofor semiîngropat de formă pătrată din beton armat unde se găsesc montate pompele hidrofor și stația de dedurizare. Puțurile și rezervorul de apă cu stația hidrofor sunt împrejmuite cu plasă de gard și țevi metalice;

- degradări: nu;

- starea fizică a construcției: bună;

- propuneri: nu este cazul.

**CARTE FUNCİARĂ NR. 82412**  
**COPIE**

Carte Funciară Nr. 82412 Șuici

**A. Partea I. Descrierea imobilului**

TEREN Intravilan

Adresa: Jud. Arges, UAT Șuici, Loc. Suici

Nr. Crt	Nr. cadastral topografic	Nr.	Suprafața* (mp)	Observații / Referințe
A1	82412		66	Teren neimprejmuț;

**B. Partea II. Proprietari și acte**

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale		Referințe
<b>11624 / 31/05/2024</b>		
Registrul Cadastral al Imobilelor (UAT Șuici); Act Normativ lg.7/1996 emis de Parlamentul Romaniei;		
B1	Se infiinteaza cartea funciara a imobilului 82412 ca urmare a finalizării inregistrării sistematice. Imobilul se gaseste in registrul cadastral al imobilelor sub numarul 782.	A1
Act Normativ nr. 7, din 13/03/1996 emis de PARLAMENTUL ROMANIEI (LEGE; ART. 13);		
B2	Se noteaza mentiunea proprietar neidentificat	A1

**C. Partea III. SARCINI .**

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini	Referințe
NU SUNT	


## Anexa Nr. 1 La Partea I

## Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
82412	66	

\* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

## DETALII LINIARE IMOBIL



## Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilari	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	curti constructii	DA	66	12	10	-	

## Date referitoare la construcții

## Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (m)
1	463.497,918 416.393,804	2	463.497,205 416.396,712	2,994
2	463.497,205 416.396,712	3	463.492,326 416.396,678	4,879
3	463.492,326 416.396,678	4	463.488,82 416.395,745	3,628
4	463.488,82 416.395,745	5	463.489,372 416.391,111	4,667

Punct început	X / Y	Punct sfârșit	X / Y	Lungime segment (** (m))
5	463.489,372 416.391,111	6	463.490,215 416.388,661	2.591
6	463.490,215 416.388,661	7	463.493,876 416.387,463	3.852
7	463.493,876 416.387,463	8	463.494,22 416.388,311	0.915
8	463.494,22 416.388,311	9	463.497,564 416.390,171	3.826
9	463.497,564 416.390,171	1	463.497,918 416.393,804	3.65

\*\* Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

\*\*\* Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.