



CONCILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea, Nr.1, Cod 110053, Camera 155



www.cjarges.ro presedinte@cjarges.ro
Tel.: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

Nr.	2956 ROMÂNIA CONCILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ
Nr.	Ziua 27 luna 09 Anul 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE	
INTRARE IEȘIRE	NR. Ziua 20 luna 02 Anul 2014

CATRE,

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE

Pentru includerea in Programul National de Dezvoltare Locala, va inaintam alaturat anexa nr. 3 impreuna cu nota de fundamentare si devizul general pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ 738 Jugur - Draghici - Mihaesti peste rîul Tîrgului, km 21+900, in comuna Mihaesti”.

Cu stima,

PREȘEDINTE, *
CONSTANTIN DAN MANU

VICEPREȘEDINTE,
ION MINZINĂ

Director executiv,
Alin Stoicea

Director executiv,
Sorin Ivașcu

SOLICITARE

de finanțare prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivului investiției
„Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăești peste rau Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești” pentru anul 2017


Tip obiectiv ¹⁾	Nou	X	In continuare	- lei-
Amplasamentul obiectivului de Principalele capacitați tehnice ale obiectivului de investiții (în unități fizice) ²⁾	Podul nou va avea lungime totală de 43.70 m și va fi alcătuit dintr-o singura deschidere simplu rezemata de 36.00m. Podul este drept și va fi amplasat în aliniament.	comuna Mihăești		
Tablierul va fi alcătuit din 5 grinzi din beton precomprimat având lungimea de 36.00m înaltimea de 1.80 m. Distanța dintre axele grinzelor va fi de circa 2.40m, solidarizarea grinzelor fiind realizată prin antrezoaze amplasate la capete și prin placă de suprabetonare. Din punct de vedere al rezemarii, podul are o schema statică de grinzi simplu rezemata. Grinzelile vor rezema pe infrastructuri prin intermediul unor aparate de rezemă din neopren care se vor monta sub fiecare grinza și vor avea opriori antisismici atât în sens longitudinal podului cât și în sens transversal.	Din punct de vedere al sistemelor de fundare, infrastructurile vor fi fundate indirect, pe piloni forati de diametru mare $\Phi 1500\text{mm}$ cu lungimea de 20.00m, solidarizati la partea superioara cu radiere din beton armat. Culelele vor avea elevații masive, banchete de rezemare, cuzineti armati, zid de gardă și ziduri întoarse din beton armat.			
Podul nou asigura o parte carosabilă de 7.80 m (o bandă de circulație pentru fiecare sens) și 2 trotuare pietonale având lățimea de 1.50 m. Racordarea podului cu rampele se va face cu placi de racordare cu lungimea de 3.00m. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu ajutorul siferturilor de con pereante. Se vor executa rampe de acces la trotuarele pietonale, scari pentru accesul personalului de întretinere sub pod și casuri pentru scurgerea apelor pluviale.	Se vor executa lucrări de apărare a malurilor din gabioane pe saltele elastice, atât în amonte cât și în aval de pod. Aparările de maluri din gabioane vor avea înaltimea de 3.70m și lungimea de 46.00 m pe fiecare mal în parte.			
Calea pe pod va fi alcătuită dintr-un strat de hidroizolație având grosimea de 1 cm, protejată cu o sapa de protecție din BA8 cu grosimea de 3 cm, peste care se va executa sistemul rutier. Acesta va fi alcătuit din 2 straturi, cu grosimea de 4 cm fiecare din BAP16. Grosimea totală a caii pe pod va fi de 12 cm. Trotuarele vor fi alcătuire din beton de umplutura iar calea pe trotuar din beton asfaltic BA8 – 3 cm.	Intre partea carosabilă și trotuarele pietonale se vor monta borduri din granit 20x25cm și parapeti de siguranță zincati ce vor corespunde nivelului de siguranță H4b, iar la marginea trotuarului se vor monta parapeti pietonali metalici.			
Dispozitivele pentru acoperirea rostrurilor de dilatație vor fi moderne, de tip etans.	Dispozitivele pentru acoperirea rostrurilor de dilatație vor fi moderne, de tip etans.			
Data fiind configurația podului, acesta fiind amplasat pe o curba convexă de racordare în plan vertical, nu sunt necesare guri de scurgere pe pod, scurgerea apelor pluviale facându-se prin intermediul casiurilor prevazute la capetele podului.	In amplasament nu sunt instalatii ce necesita a fi pozate sau suspendate pe pod.			
Valoarea totală a investiției (lei cu TVA ³⁾ conform hotărârii consiliului local/hotărârării consiliului	4.491.230,00			
Nr. hotărârii consiliului local/hotărârării consiliului județean /	X			

Nr. contract de servicii (S.F.) / data			
Valoarea totală a contractului de servicii (S.F.), inclusiv acte aditionale (lei cu TVA)		11133/29.07.2016;936/01.08	6
Nr. contract de lucrări / data		21.938,41	
Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte aditionale (lei cu TVA)	X		
Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții (lei cu TVA) - buget de stat		0,00	
Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (lei cu TVA) din care:		4.491.230,00	
- buget de stat total, din care:		4.226.730,00	
Anul I		1.000.000,00	
Anul II		3.226.730,00	
Anul III		0,00	
Anul IV		0,00	
- buget local		264.500,00	
Stadiu fizic realizat (%)	X		
Termen PIF (conform contract de lucrări și acte aditionale)	X		


¹⁾ Se bifează în spațiu corespunzător

²⁾ De exemplu: lungime drum (km), lungime retea (m), suprafețe pe care se realizează investiția (mp) etc.

³⁾ Valoarea totală a investiției este formată din valoarea totală decontată și valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții (pentru obiectivele de investiții în continuare este valoare totală a investiției actualizată)



Director executiv,
Alin Stoica


Director executiv,
Sorin Iașescu


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea finanțării obiectivului de investitii
„Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăești peste raul Târgului, km 21+900, în
comuna Mihăești”

Beneficiar: Județul Arges

Obiectul solicitării : Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăești peste raul Târgului, km 21+900, în comuna Mihăești

Situatia actuala

Pe drumul judetean DJ 738, km 21+900, in comuna Mihaesti, jud. Arges, exista un pod cu grinzi de beton, amplasat peste raul Targului.

Culeele si pila podului sunt construite din beton in baza, iar la partea superioara din moloane. Pila podului se prezinta usor inclinata, fara insa a afecta circulatia rutiera.

Atat in aval de pod, cat si in amonte de acesta, exista doua conducte metalice care supratraverseaza valea.

Podul prezinta atat in aval, cat si in amonte, aparari din gabioane, iar la momentul efectuarii investigatiilor apa curgea intre cele doua culei.

Podul a avut caracter provizoriu si din aceasta cauza se considera depasita durata de exploatare.

Deficiente de structura, degradari:

C1 – Elemente principale de rezistenta ale structurii

- Suprastructura este alcătuită din grinzi prefabricate precomprimate (fasii cu goluri), asezate joantiv și solidarizate prin antretoaze de capat din beton.
- Se observă la intrados infiltratii și eflorescente.
- Grinzelile au defecte de fata vazuta (ciupituri), pete, culoare neuniformă.
Tablierul este deplasat din cauza tasării pilei.

C2 – Elemente de rezistenta care sustin calea podului

- Antretoazele au beton segregat cu infiltratii și carbonatari.
- Grinzelile de parapet prezintă degradari ale betonului.

C3 – Infrastructuri, aparate de rezem, dispozitive antiseismice, sferturi de con, aripi

- Culeile sunt de tip masiv cu fundatii directe din beton degradat.
- Elevatiile sunt realizate din casete prefabricate din beton armat.
- Pila are fundatie directa din beton si elevatia din casete prefabricate din beton armat.

- Culeile si pila sunt afuiate.
- Pila s-a inclinat (tasat) spre aval cu cca 50 cm.
- Rezemarea grinzilor prefabricate este facuta direct, necorespunzator.
- Nu are opritori pentru actiunile seismice.
- Sferturile de con sunt neperecate si si-au pierdut forma.

C4 – Albie, aparari de maluri, rampe de acces, instalatii

- Albia raului in zona podului este mai lata decat lungimea podului.
- Podul nu asigura debuseul necesar.
- Exista aparari de maluri in zona podului din gabioane degradate.
- Rampele de acces au tasari mari.
- Nu exista scari si casiuri.
- Din cauza lungimii insuficiente a podului, exista pericol de rupere a drumului in spatele culeilor la inundatii si viituri.

C5 – Calea podului, guri de scurgere, trotuare, parapete, rosturi

- Latimea partii carosabile este de 4.60 m, care nu asigura desfasurarea traficului pe doua sensuri in bune conditii.
- Nu exista trotuare.
- Parapetul metallic este deteriorat.
- Nu exista dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie.

Necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei

Conform expertizei tehnice, podul are un indice corespunzator clasei tehnice IV. Pe termen mediu, se preconizeaza o agravare a starii tehnice.

Structura se afla intr-o stare care nu satisface nici conditiile de trafic din prezent, nici exigentele normelor in vigoare. Evolutia degradarilor poate conduce, pe termen lung, la:

- scaderea conditiilor de confort si siguranta circulatiei pe pod;
- cresterea riscului de producere a accidentelor;
- inchiderea totala a circulatiei pe pod.

Prin implementarea proiectului se asigura desfasurarea in conditii corespunzatoare a traficului pe drumul judetean DJ 738.

Lucrările proiectate

Lucrarea de modernizare a acestui pod a urmarit sa respecte urmatoarele principii:

- aducerea podului la parametrii tehnici corespunzatori, asigurandu-se astfel conditii optime de siguranta si confort in circulatia auto si pietonala;
- asigurarea scurgerii apelor in conditii optime.

Proiectul are ca scop crearea unei cai de comunicatie moderna cu implicatii in fluidizarea traficului, cresterea sigurantei utilizatorilor, micsorarea timpilor de parcurs.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de asigurarea conditiilor optime de desfasurare a traficului, prin aducerea podului de pe drumul judetean DJ 738, km 21+900, peste raul Targului, la Mihaesti, la parametrii de exploatare si siguranta a circulatiei superioare etapei actuale.

In vederea atingerii obiectivului proiectului, s-au propus doua solutii tehnico-economice reprezentate de executia unui pod nou amplasat in aval de podul existent, respectiv:

- ❖ Solutia I – pod nou tablier din beton precomprimat si beton armat - cu lungimea $L = 43.70$ m (1 deschidere de 36.00 m - tablier simplu rezemant din beton precomprimat)

Podul va fi dimensionat pentru normele in vigoare si va asigura gabaritul pe platforma de 0.35 m + 1.50 m + 7.80 m + 1.50 m +0.35 m, corespunzator pentru un pod amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica IV in afara localitatii.

- ❖ Solutia II – pod nou tablier mixt otel-beton - cu lungimea $L = 43.70$ m (1 deschidere grinda continua mixta - tablier metalic in conlucrare cu platelaj din beton armat)

Podul va fi dimensionat pentru normele in vigoare si va asigura gabaritul pe platforma de 0.35 m + 1.50 m + 7.80 m + 1.50 m +0.35 m, corespunzator pentru un pod amplasat pe un drum judetean de clasa tehnica IV in afara localitatii.

Scenariul recomandat de elaborator este solutia I – pod nou tablier din beton precomprimat si beton armat.

In continuare sunt prezentate caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii pentru solutia recomandata.

Podul nou va avea lungime totala de 43.70 m si va fi alcătuit dintr-o singura deschidere simplu rezemata de 36.00m. Podul este drept si va fi amplasat in aliniament.

Tablierul va fi alcătuit din 5 grinzi din beton precomprimat avand lungimea de 36.00m inaltimea de 1.80 m. Distanța dintre axele grinzelor va fi de circa 2.40m, solidarizarea grinzelor fiind realizata prin antretoaze amplasate la capete si prin placă de suprabetonare. Din punct de vedere al rezemarii, podul are o schema statica de grinzi simplu rezemate. Grinzele vor rezema pe infrastructuri prin intermediul unor aparate de reazem din neopren care se vor monta sub fiecare grinda si vor avea opritori antiseismici atat in sens longitudinal podului cat si in sens transversal.

Din punct de vedere al sistemelor de fundare, infrastructurile vor fi fundate indirect, pe piloti forati de diametru mare $\Phi 1500$ mm cu lungimea de 20.00m, solidarizati la partea superioara cu radiere din beton armat. Culeele vor avea elevatii masive, banchete de rezemare, cuzineti armati, zid de garda si ziduri intoarse din beton armat.

Podul nou asigura o parte carosabila de 7.80 m (o banda de circulatie pentru fiecare sens) si 2 trotuare pietonale avand latimea de 1.50 m.

Racordarea podului cu rampele se va face cu placi de racordare cu lungimea de 3.00m. Racordarea cu terasamentele se va realiza cu ajutorul sferturilor de con pereate. Se vor executa rampe de acces la trotuarele pietonale, scari pentru accesul personalului de intretinere sub pod si casiuri pentru scurgerea apelor pluviale.

Se vor executa lucrari de aparare a malurilor din gabioane pe saltele elastice, atat in amonte cat si in aval de pod. Apararile de maluri din gabioane vor avea inaltimea de 3.70m si lungimea de 46.00 m pe fiecare mal in parte.

Calea pe pod va fi alcatuita dintr-un strat de hidroizolatie avand grosimea de 1 cm, protejata cu o sapa de protectie din BA8 cu grosimea de 3 cm, peste care se va executa sistemul rutier. Acesta va fi alcatuit din 2 straturi, cu grosimea de 4 cm fiecare din BAP16. Grosimea totala a caii pe pod va fi de 12 cm. Trotuarele vor fi alcatuite din beton de umplutura iar calea pe trotuare din beton asfaltic BA8 – 3 cm.


Intre partea carosabila si trotuarele pietonale se vor monta borduri din granit 20x25cm si parapeti de siguranta zincati ce vor corespunde nivelului de siguranta H4b, iar la marginea trotuarului se vor monta parapeti pietonali metalici.

Dispozitivele pentru acoperirea rosturilor de dilatatie vor fi moderne, de tip etans.

Data fiind configuratia podului, acesta fiind amplasat pe o curba convexa de racordare in plan vertical, nu sunt necesare guri de scurgere pe pod, scurgerea apelor pluviale facandu-se prin intermediul casiurilor prevazute la capetele podului.

In amplasament nu sunt instalatii ce necesita a fi pozate sau suspendate pe pod.

Valoarea totală estimată: (conform S.F.), exprimată în lei cu TVA inclus 4.491.230 lei, din care solicitată pentru anul în curs **1.000.000 lei**.



Director executiv,
Alin Stoica

Director executiv,
Sorin Ivașcu

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:
Pod pe DJ738 Jugur – Draghici – Mihaesti peste rau Targului, km 21+900, in com. Mihaesti

In mii lei/mii euro la cursul 4.50771 lei / euro din data de 15.02.2017

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)			TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		Mii lei	Mii euro	Mii lei		
1	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului	2	3	4	5	6
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	3.11	0.69	0.59	3.70	0.82
TOTAL CAPITOLUL 1		3.11	0.69	0.59	3.70	0.82
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului						
TOTAL CAPITOLUL 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	6.69	1.48	1.34	8.03	1.78
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	11.63	2.58	2.33	13.95	3.10
3.3	Proiectare si inginerie	100.75	22.35	19.26	120.00	26.63
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	16.80	3.73	3.19	19.99	4.44
3.5	Consultanta	48.68	10.80	9.25	57.93	12.85
3.6	Asistenta tehnica	48.68	10.80	9.25	57.93	12.85
TOTAL CAPITOLUL 3		233.22	51.74	44.61	277.83	61.84
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Lucrari de constructii	3100.48	687.91	589.09	3689.58	818.61
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOLUL 4		3100.48	687.91	589.09	3689.58	818.61
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de sanctiuni					
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarilor de sanctiuni	62.07	13.77	11.79	73.87	16.39
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarilor de sanctiuni	4.03	0.90	0.77	4.80	1.07
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul cresterii	73.35	16.28	0.00	73.35	16.28
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	300.31	66.63	57.06	357.37	79.29
TOTAL CAPITOLUL 5		439.77	97.57	69.62	509.39	113.02
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiari						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	9.01	2.00	1.71	10.73	2.38
TOTAL CAPITOLUL 6		9.01	2.00	1.71	10.73	2.38
TOTAL GENERAL		3785.60	839.92	705.63	4491.23	996.48
Din care C + M		3165.67	702.37	601.48	3767.14	835.32

Titular de investitie,

