

Specialist vericator de proiecte, atestat MLPAT  
pentru cerințele de calitate B<sub>1</sub>, D, E, F  
arhitect **MOLDOVEANU M. CLEMENT - GHEORGHE**  
str. Bodești nr. 2, bl. 29B, sc. C, ap. 112, sector 2, București  
tel./fax: 021/627.73.51 și 0723.524.808

nr. reg. 90 din DECEMBRIE  
2021

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința B<sub>1</sub>D<sub>1</sub>E<sub>1</sub>F<sub>1</sub> a proiectului

CONSTRUCȚIE SALA VESTIARE PERSONAL ȘI CIRCUIT  
SEPARARE TRANSPORT LENJERIE  
faza P.T. ce face obiectul contractului nr. 138

### 1. Date de identificare:

- Proiectant general SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
- Proiectant de specialitate SC ARHIAMA STRUCTURI DESIGN SRL
- Investitor SPITALUL DE RECUPERARE IBRADET
- Amplasament: județ/sector ARGES localitate COM. BRADULET, SAT BRĂDEȚUL  
str. .... nr. .... cod poștal .....
- Data prezentării proiectului pentru verificare 17.12.2021

### 2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției:

- \* CONSTRUCȚIE EXISTENȚĂ CIVILĂ CU DESTINAȚIA DE SPITAL DE RECUPERARE P+8 ET. PROPUȘ P.T. COMPLETARE CU O CONSTRUCȚIE AVUĂ PARTET, CUPRIZÂND VESTIARE PERSONAL ȘI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE, PE STRUCTURĂ METALICĂ ȘI ÎNCHIDETU CU PANOURI TERMOIZOLATE
- \* GRADUL III REZ. LA FOC, CATEGORIA I\* ȘI CLASA III IMPORTANȚĂ
- \* Ac = Ad = 100 MP

### 3. Documente ce se prezintă la verificare:

- Tema de proiectare: .....
- Certificat de urbanism: nr. 30 DIN 29.10.2021  
emis de PRIMĂRIA COM. IBRADET, JUDE. ARGES DA
- Avize obținute conform prevederilor certificatului de urbanism DA
- Autorizația de construire nr. .... emisă de NU
- Raport de expertiză tehnică semnată de expert tehnic ing. .... NU
- Memoriul în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate DA
- Planșele desenate 6 de arhitectură conform borderu semnat DA
- Acte de proprietate asupra terenului: CONTRACT DE ADMINISTRARE 938/2006 DA
- Calculul coeficientului global de izolare termică G: .....
- Studiu de însorire: .....

### 4. Concluzii asupra verificării:

- a) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;
- b) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului:

Am predat 3 (trei) exemplare

Verificator tehnic atestat  
arh. Moldoveanu M. Clement-Gheorghe

Am primit 3 (trei) exemplare

Investitor/Proiectant





Verificator proiecte atestat pentru  
Cerinta securitate la incendiu  
Ing. FĂLCUȚESCU VIRGIL  
Certificat de atestare Seria VB Nr. 08250  
Tîrgoviște, str. Ionel Fernic, bl. 41 B, ap. 16  
Jud. Dîmbovița - tel. 0745513100

Nr. 2757 data 29.12.2021  
Conform registrului de evidență

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința esențială securitate la incendiu, specialitatea Cc a proiectului:

### CONSTRUCTIE SALA VESTIARE PERSONAL SI CIRCUIT SEPARARE TRANSPORT LENJERIE

Faza: PT ce face obiectul contractului nr. 016 PFA / 01.02.2021 - AA NR. 3/25.12.2021 (PR. NR. 138/12.2021)

#### 1. DATE DE IDENTIFICARE:

- Proiectant specialitate arhitectura: ARHIAMA STRUCTURI DESIGN S.R.L., Pitești, str. Negru Vodă, nr. 30, jud. Argeș;
- Beneficiar: SPITALUL de RECUPERARE BRADET, comuna Brăduleț, sat Brădetu, jud. Argeș;
- Amplasament: comuna Brăduleț, sat Brădetu, jud. Argeș.

Data prezentării proiectului pentru verificare: 29.12.2021

#### 2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIILOR

Clădire nouă, civilă (publică) - anexa socială, conform art. 1.2.12. din Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P 118/99, cu destinația de vestiar personal.

Clădirea va avea cu regimul de înălțime P,  $A_c = A_d = 100,00 \text{ m}^2$ .

Clădirea se încadrează în categoria de importanță C, clasa de importanță III, gradul II de rezistență la foc conform art. 2.1.12. din P 118/99 și risc mic de incendiu.

Clădirea se va dota cu mijloace de primă intervenție.

#### 3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- Certificat de urbanism nr.: 30/29.10.2021 emis de: Primăria Brăduleț
- Autorizație de construire nr.: \_\_\_\_\_ emisă de: \_\_\_\_\_
- Raport de expertiză tehnică: \_\_\_\_\_ întocmit de \_\_\_\_\_
- Memoriu arhitectura;
- Planșe desenate:
  - Plan de situație;
  - Planuri arhitectură;

#### 4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

În urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului.

Am primit 3 exemplare,  
INVESTITOR / PROIECTANT



Am predat 3 exemplare  
Verificator tehnic atestat,

Ing. FĂLCUȚESCU VIRGIL





MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE SI AMENAJARII TERITORIULUI

SE ATESTA DOMNUL / DOAMNA

In baza certificatului nr. **Q5054** din **07.07.1999**

**MOLDOVEANU M. CLEMENT GHEORGHE**  
nascut/a in anul **1940** luna **IANUARIE** Ziua **23**  
in **SĂHATENI** (comuna) **JUD. BUZĂU**  
de profesie **ARHITECT**

1) Pentru calitatea de **VERIFICATOR DE PROIECTE**  
2) In domeniile **CONSTR. CIVILE, INDUSTR., AGROZOO (B, D, E, F)**



**DIRECTOR GENERAL**

**ION A. STĂNESCU** Comisia nr. **14**

Semnatura titularului

Data eliberării **16.02.2000**

3) In specialitatea :

4) Pentru următoarele cerințe: **SIGURANȚA ÎN EXPLOATARE (B1); IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR, REFACEREA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (C); IZOLAȚIE TERMICĂ, HIDROFUGĂ ȘI ECONOMIA DE ENERGIE (E); Valabil (vezi verso) PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ZGÂRIȚĂTURII (F).**  
Prezentul certificat a fost eliberat în baza legii nr. 10/1995

Prezentul certificat va fi vizat de entitatea din 5 în 5 ani

12	9	atestarea până la 16.02.2000	16.02.2000
SECRETAR DE STAT		DIRECȚIA GENERALĂ DE CONSTRUCȚII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICE	DIRECȚIA GENERALĂ DE CONSTRUCȚII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICE

LEGITIMATIE

