

Proiect: REABILITARE SI REPARATII PASAJ SUBTERAN DE LEGATURA SI CANIVOU – SEDIUL CENTRAL AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Adresa: Aleea Spitalului, Nr.36, Loc. Pitesti, jud. Arges

Specialitatea: INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Proiectant instalatii: DONA INSTAL GENERAL

Faza: PTh

PROGRAMUL DE URMARIRE A CALITATII EXECUTIEI

In conformitate cu Legea 10/1995 si normativele in vigoare se stabileste de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier

INSTALATII ELECTRICE				
NR.	Lucrarea se controleaza si se verifica sau se receptioneaza calitativ si pentru care se intocmesc documentele scrise	COD DOC.	CINE INTOCMESTE	NR. SI DATA ACTULUI INTOCMIT
1	Predare-primire front de lucru	PV	E, B	
2	Trasarea lucrarilor	PV	E, B	
3	Calitatea executiei tuturor operatiilor care devin ascunse	PVLA	E, B	
4	Verificarea protectiilor si cablurilor (continuitate, rezistenta de izolatie)	PV	E	
5	Verificarea montaj aparataj	PV	E, B	
6	Verificarea instalatiei inainte de punerea sub tensiune si verificarea functionarii	PV	E, B	
7	Receptia la terminarea lucrarilor	PV	E, B, P	

LEGENDA COD DOCUMENT:

E = EXECUTANT

P = PROIECTANT

I = Inspectoratul de stat in constructii

B = Reprezentantul beneficiarului

PV = Proces verbal

PVLA = Proces verbal lucrari ascunse

DP = Dispozitii de santier

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

EXECUTANT,