

 <p>15. APR. 2026</p> <p>8287</p> <p>Consiliul Județean Argeș</p>	<p>SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești Telefon: 0248/287 150 Fax: 0248/287 2002</p>	 <p>14 APR 2026</p> <p>REGISTRATURA Nr. 17022</p>
<p>Catre,</p>		
<p>Consiliul Județean Argeș - Serviciul Evidența Administrare Patrimoniu și Devize</p>		

Prin prezenta, va înaintam procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.20841/04.05.2023, autorizația de construire nr. 106/17.02.2022 înregistrată la SJUPitești sub nr. 7566/17.02.2022 și procesul verbal de recepție parțială nr. 63734/22.12.2022 aferentă investiției : "Instalare rezervor stocare apă din sursă proprie la SJUP".


Manager

C.J. Dumbrava-Cioplan

Director Financiar Contabil

Ec. Din Florina Isabela




Intocmit

Ec. Gingu Ionela



APROBAREA ADMITEREA
INVESTIȚIILOR



SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ PITEȘTI

04.05.2023

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
la terminarea lucrărilor

REGISTRATURA

Nr. 20841 din 04.05.2023 Nr. 20841

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției INSTALARE REZERVOR STOCARE
APA DIN SURSA PROPRIE LA SJU PITEȘTI

lucrări executate în cadrul Contractului nr. 5523.A din 31.10.2022, încheiat între SPITALUL JUDEȚEAN PITEȘTI
și PROMEX TOOLS SRL

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Municipiul Pitești,
- număr cadastral/număr topografic:
- număr carte funciară:

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 106 eliberată de Primăria
municipiului Pitești la data de 19.02.2022 cu valabilitate până la data: 19.11.2023

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 04.05.2023 până la data: 04.05.2023
fiind formată din:

Președinte: ING. JIAN MIHAI

Membri:

- ING. BEBECHET CRISTIAN -delegat al Primăriei municipiului Pitești.
- ING. POPESCU STEFAN -specialist în domeniu.
- ING. MANOLEA MIRCEA -specialist în domeniu.
- ING. SINO ALINA - DELEGAT ISC

4. Au mai fost prezenți:

- TALJAN VASILE PROIECTANT
- GOMOIU BOSDAN INVITAT CJ
- CRISTIAN IRONIU CONSTRUCTOR

5. Secretariatul a fost asigurat de PASCARIU NICOLAE - diriginte de șantier autorizat în
domeniul/domeniile 1, 2, 4, 3, 5, 4, 6, 1, 7, 8, 2, 9, 2, Autorizație nr. 00017052

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate: INSTALATIE REZERVOR STOCARE APA DIN
SURSA PROPRIE LA SJU PITEȘTI

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor,
inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor
teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; - **NU**

6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere
al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. - **NU**

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura
lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri
de lucrări și altele. - **NU**

6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de 170.892,639 lei cu T.V.A și de 143.607,26 lei fără TVA.

6.6. Perioada de garanție este de: cf. contract

6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se
constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis
autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției
pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):
NU ESTE CAZUL

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției la terminarea lucrărilor

- respingerea recepției la terminarea lucrărilor.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

vizualizarea lucrărilor, prezentarea actelor întocmite de
proiectant și diriginte de șantier, prezentarea actelor întocmite de
la ISC, prezentarea documentației tehnice anexa la act de construire
și a altor documente

FACTURA

Serie PRMK Numar 1832

Data 08.05.2023

- RON -

Furnizor

Client

PROMEK TOOLS

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

CIF RO25255271 RC J03/346/2009

CIF 4122205

Capital soc. 1 000 RON

PITESTI, ALEEA SPITALULUI, NR.36, jud. ARGES

BASCOV str. SERELOR nr. 48A ap. CAM4 jud. ARGES

BRD AG BASCOV

RO33 BRDE 030S V618 2215 0300

RAIFFEISEN BANK


RO22 RZBR 0000 0600 1313 9714

CEC BANK

RO45 CECE B000 30RO N112 3894

TREZORERIA MUNICIPIULUI PITESTI

RO28 TREZ 0465 069X XX01 4698



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, CONF CONTRACT NR 53231/ 31.10.2022 SITUATIE DE LUCRARI NR 2	BUC	1.000	207 504.6800	207 504.68	39 425.89

Factura circula fara stampila si semnatura conform articolului 319, alineat 29 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Emis de
CIRIPAN DANA
CI: AZ 427825

Date privind expeditia

Numele delegatului:

C.I. seria: nr: eliberat de:


Mijlocul de transport:

207 504.68

39 425.89

Total

246 930.57





SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 0300
Telefon: 048/287150 Fax: 048/287202



SPITALUL JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ PITEȘTI

15. MAI 2023

REGISTRATURA

nr. 22433 c

RAPORT DE CONFIRMARE

Ctr.nr 53231/31.10.2022

Prestatorul: PROMEK TOOLS

Beneficiarul : Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Felul prestatiei: Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la S.J.U.Pitesti

Mentiuni (detaliere activitati desfasurate)

- s-a verificat suma din factura seria PRMK nr. 1832/ 08.05.2023 in valoare totala de 246 930.57 lei, aferenta situatiei de lucrari nr. 18369/21.04.2023, verificata si confirmata valoric si cantitativ de Dirigintele de santier prin referatul nr.84/06.04.2023

Data confirmarii: 15.05.2023

Propun plata serviciilor prestate. Conform factura seria PRMK nr. 1832/ 08.05.2023 in valoare totala de 246 930.57 lei

Semantura responsabil de contract Popescu Stefan

Denumire proiect

“INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI ”

Titlul documentului: Raport de activitate perioada Oct.2022-Martie 2023
Document nr. 1
Varianta nr. 1
Data emiterii 06.04.2023
Elaborat Diriginte de şantier – PASCARIU NECULAI

1.1.DATE DE CONTACT

Beneficiarul: Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Reprezentant împuternicit:

Adresa sediului: Strada Aleea Spitalului, nr.36, Pitesti, jud. Arges

INGINERUL: PASNIK DREAM CONSULTING SRL
Ing. Pascariu Neculai

CONTRACTORUL: Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

1.2.CONTRACT DIRIGINTE DE ŞANTIER
Nr.50222/23.11.2021

1.3 Programul lucrărilor

Conform contractului de prestare servicii.

Contractul cuprinde: serviciul de dirigenție de şantier pentru lucrarea “ INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI ”

2.1 Programul lucrărilor

Conform contractului de prestare servicii.

2.2 Progresul lucrărilor

Pentru prestarea serviciului de dirigenție de şantier la obiectivul de investiții “ INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, ”, se fac următoarele precizări:

În perioada octombrie 2022-martie 2023, am prestat urmărirea și verificarea lucrărilor executate după cum urmează:

Platforma pentru rezervor apa; Împrejmuire; canin de vane; Instalații hidraulice:

- urmărire, verificare lucrări de nivelare a terenului natural si a platformelor de terasamente teren;
- urmărire, verificare lucrări de sapatura cu escavatorul pe pneuri;
- urmărire, verificare lucrări de asternere strat drenant din nisip, balast, pietris, piatra sparta ;
- urmărire, verificare lucrări de compactare cu maialul de mana ;
- urmărire, verificare lucrări de montare ;
- urmărire, verificare verificare lucrări de montare cofraje pentru beton in cuzineta fundatii pahar si fundatii de utilaje;
- urmărire, verificarea lucrările de confecționare armaturi si montare armaturi din otel beton ;
- urmărire, verificare lucrări de turnare a betonului armat in elementele constructiilor;
- urmărire, verificare lucrări de transport rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul;
- urmărire, verificarea lucrări de umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa ;
- urmărire, verificare lucrări de transport rutier al betonului, mortarului cu autobetoniera;
- urmărire, verificare lucrări de confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton;
- urmărire, verificare lucrări de sprijiniri de maluri cu dulapi metalici;
- urmărire, verificare lucrări de sondaj in pamant pentru identificarea traseului de cabluri ;
- urmărire, verificare lucrări de transport al materialelor cu roaba pe pneuri ;
- urmărire, verificare lucrări de umplutura de pamant;
- urmărire, verificare lucrări de montare teava apa SDR17, PE100, D75, PN10;

3.1 Status

Lucrările sunt executate în procent de 100 % (raportat la valoarea contractului -- construcții).

Centralizator cheltuieli (RON)
Oct.2022-Martie 2023

Situație de lucrări	Data	Valoarea certificată la plată (fără TVA)	TVA	Valoarea certificată la plată (cu TVA)
SP nr. 1 Valoare in pret oferta	2022	79.102,58	15.029,49	94.132,07
SP nr. 2 Valoare in pret oferta	2023	207.504,68	39.425,89	246.930,57
Penalități pentru întârzieri				
TOTAL		286.607,26	54.455,38	341.062,64

3.2 Programul lucrărilor

Conform contractului de execuție lucrări.

3.3 Controlul calității

S-au depus la Cartea Tehnică Procesele verbale de recepție calitativă, PV pentru lucrări ascunse.

3.4 Materiale și Controlul calității

S-au depus la Cartea Tehnică certificatele de calitate ale materialelor puse în operă în perioada de raportare.


3.5 Revendicări

Nimic de raportat.

3.6 Alte probleme

Nimic de raportat.

Întocmit: Dirigenție de șantier – PASNIK DREAM CONSULTING SRL
Administrator - Ing. Pascariu Neculai



Nr.84/ Data 06.04.2023

REFERAT
AL DIRIGINTELUI DE
SANTIER

în conformitate cu prevederile "Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora"- H.G. 343/2017, cu privire la modul în care a fost executată lucrarea

Prezentul referat privește recepționarea lucrărilor de construcții și instalații realizate pe baza autorizației de construire nr.106/17.02.2022, emisă de către Unitatea Administrativ Teritoriala Primaria Mun.Pitesti din 17.02.2022.

Date de identificare a investiției:

Denumire conform autorizație de construire:

„INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PITESTI”

Adresă: Judetul Arges, Aleea Spitalului, Nr.36, Pitesti;

Investitor/ Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti.

Regim de înălțime(dacă este cazul): Nu este cazul;

Categoria de importanță: C,clasa de importanta-III (conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352/10.12.1997, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu metodologia specifică).

Execuția lucrărilor a fost realizată: S.C. PROMEK TOOLS S.R.L.

Execuția lucrărilor s-a realizat prin asigurarea verificării calității lucrărilor de construcții prin:

-Diriginte de șantier(nume și prenume, numărul de autorizație și domeniul pe care a fost autorizat) din partea investitorului:

PASCARIU NECULAI, autorizatia de dirigentie de santier nr 00017052/2010-08.02 dom.1;2.4;3.1;5.4;6.1;7;8.2;9.2 ce a asigurat verificarea execuției lucrărilor .

Proiectant general-S.C. LICA&CO S.R.L. Pitesti.

La finalul execuției lucrărilor de construcții s-a impus necesitatea întocmirii unei expertize tehnice cu privire la lucrările executate:

NU ESTE CAZUL.

Cu ocazia verificărilor realizate, dirigintele/diriginții de șantier constată următoarele cu privire la calitatea lucrărilor executate:

Prin prezenta, atest faptul că lucrarea de construire efectuata la adresa sus menționată este de buna calitate, respectă prevederile din

proiectele tehnice și din autorizația de construire existente din punct de vedere al calității în construcții și al respectării legislației în vigoare, cartea tehnică fiind completă,

Concluzia și recomandările dirigintelui/ diriginților de șantier, în urma verificărilor realizate sunt următoarele:

Propun efectuarea și admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

Prezentul punct de vedere ține cont de următoarele aspecte:


- Lucrările de construcții și instalații care nu se supun *Legii 10/1995, completată și modificată, privind Calitatea în Construcții*, precum și cele care nu intră sub incidența *Legii 50/1991, completată și modificată, privind Autorizarea lucrărilor de construcții*, nu fac obiectul verificărilor și prezentului punct de vedere;
- conform *Legii 10/1995* sistemul calității în construcții se aplică diferențiat în funcție de categoriile de importanță.



Întocmit,

Data 06.04.2023

Numele și prenumele dirigintelui de șantier:

Ing.PASCARIU NECULAI





AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE / -DESFINȚARE

Nr. 106 din 17.02.2022

Ca urmare a cererii adresate de¹⁾ JUDEȚUL ARGHEȘ - CONSILIUL JUDEȚEAN ARGHEȘ

pentru SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

cu domiciliul²⁾/sediul în județul ARGHEȘ municipiul/orașul/comuna- PITEȘTI
satul - sectorul - codul poștal -
Piața VASILE MILEA nr. 1 bl. - sc. - et. - ap. -
înregistrată la nr. 2262 din 14.01.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE AUTORIZEAZĂ

executarea lucrărilor de construire/desființare pentru :

INSTALARE REZERVOR STOCARE APĂ DIN SURSĂ PROPRIE LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

în următoarele condiții :

- Nu se vor depozita materiale pe domeniul public; se va menține curățenia în zonă conform HCL nr.283/2021.
- Se vor respecta condițiile din avizele și studiile de specialitate anexate la documentația tehnică prezentată.
- Executarea lucrărilor de construcții se poate face numai pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.
- Beneficiarul va asigura verificarea executării corecte a lucrărilor de construcții; executantul va convoca factorii care participă la verificările stabilite de proiectant.
- Executarea lucrărilor se va face în baza unor soluții tehnologice adoptate potrivit caracteristicilor amplasamentului, astfel încât să nu fie afectate proprietățile adiacente, constructorul și beneficiarul fiind răspunzători pentru eventualele litigii generate de acestea.
- Pe durata execuției lucrările vor fi protejate cu panouri tip organizare de șantier și se vor respecta normele P.S.I. , de protecția și igiena muncii în vigoare.
- Beneficiarul va amplasa pubele pentru colectarea deșeurilor.

Primăria Municipiului Pitești nu își asumă răspunderea pentru eventualele litigii generate de execuția lucrărilor.

- pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Argeș, municipiul Pitești, cod poștal _____

Aleea SPITALULUI nr. 36 bl. - sc. - et. - ap. -

Cartea funciară⁴⁾/ 84258 Fișa bunului imobil _____ sau nr. cadastral 84258

- lucrări în valoare⁵⁾ de 150 097.97 lei

în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desființarea-constr. (nr.⁶⁾ 0103/20 din 2021 a fost elaborată de LICA & CO S.R.L.

cu sediul în județul ARGHEȘ municipiul PITEȘTI sectorul - cod poștal _____

strada G-ral Eremia Grigorescu nr. - bl. P3a sc. A et. - ap. 15

respectiv de Ing. TALIAN VASILE arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al

Arhitecților cu nr. - în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei

de arhitect, republicată, aflată în evidența Filialei teritoriale _____ a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMA TOARELE PREZENTATE,

- A. Documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizată spre neschimbare -, împreună cu toate avizele și acordurile obținute, precum și punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, face parte integrantă din prezenta autorizație.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv art. 26 alin. (1) din legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15) - (15') din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. Titularul autorizației este obligat:


1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la inspectoratul în construcții al județului Argeș, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul în construcții al județului Argeș, odată cu convocarea comisiei de recepție;
4. să păstreze pe șantier, în perfectă stare, autorizația de construire și documentația tehnică - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizată spre neschimbare, împreună cu Proiectul Tehnic - P. Th. și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate, pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor;
5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadrame de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monelar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu;
6. să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale;
7. să transporte la depozitul de moloz indicat de Primăria Municipiului Pitești materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții;
8. să desfășoare construcțiile provizorii de șantier în termen de maxim 10 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor;
9. la începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil „Panoul de Identificare a investiției” (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);
10. la finalizarea execuției lucrărilor, să monteze „Plăcuța de identificare a investiției”;
11. în situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor);
12. să prezinte „Certificatul de performanță energetică a clădirii” la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor;
13. să solicite „Autorizația de securitate la incendiu” după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut „Avizul de securitate la incendiu”;
14. să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce îi revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției;
15. să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizației de construire/desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

12

C. Durata de execuție a lucrărilor este deluni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizației este de12.....luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PRIMAR,
CRISTIAN GENTEA



SECRETAR GENERAL,
ANDREI-CĂTĂLIN
CĂLUȚĂRU

ARHITECT ȘEF,¹

VICTOR CĂTĂLIN GHIȚĂ

REDACTAT,

LIVIA CHIREA


Vizat serviciul juridic
CJ ALEXANDRU MIRIN

¹ Se va semna de arhitectul șef sau „pentru arhitectul-șef”, de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084
Telefon: 0248/287150 Fax: 0248/287282



ANEXA nr. 1
la regulamentul H.G. 343/2017
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

22. DEC. 2022

REGISTRATURA

Nr. ... 63734 ...

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PARTIALA

Nr. _____ din _____

APROB,
MANAGER
Adriana MOLFEA

Privind stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției, „Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la Spitalului Județean de Urgență Pitești”, lucrări executate în cadrul Contractului nr. 53231 din 31.10.2022, încheiat între Spitalul Județean de Urgență Pitești și S.C. PROMEK TOOLS SRL Pitești

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: **str. Aleea Spitalului, nr. 36, Pitești, Argeș.**
- număr cadastral/număr topografic: **84258.**
- număr carte funciară: **84258**

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 106, eliberată de Primăria Pitești la data de 17.02.2022, cu valabilitate până la data: 17.02.2023

3. Comisia de recepție numită prin decizia nr. 1273 / 19.12.2022 și-a desfășurat activitatea în data de 21.12.2022 și este compusă din:

Ing. Jian Mihai	Presedinte
Ing. Popescu Stefan	Membru
Ing. Mircea Manolea	Membru

4. Au mai fost prezenti:

Ing. Pascariu Neculai	Diriginte de santier
Ing. Irodian Cristian	Constructor
Ing. Vasile Talian	Proiectant

5. Secretariatul a fost asigurat de Pascariu Neculai - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile 1, 2.4, 3.1, 5.4, 6.1, 7, 8.2, 9.2, Autorizație nr. 00017052.

6. Stadiul fizic de execuție:

- executat platforma pentru rezervor apa in valoare de 41 982,67 RON fara TVA;
- executat imprejmuire in valoare de 18 142.15 RON fara TVA;
- executat camin vane in valoare de 14 127.28 RON fara TVA;
- instalatii hidraulice in valoare de 4 850.48 RON fara TVA.

Valoarea lucrarilor receptionate este de 79 102.58 lei fara TVA respectiv, 94 132.07 lei cu TVA conform situatiei de lucrari, nr. 63233 / 20.12.2022.

Valoarea totala a contractului mentionat in preambul este de 303 125.28 lei fara TVA respectiv, 360 719.08 lei cu TVA.

Valoarea lucrarilor ramase de executat este de 224 022.70 lei fara TVA respectiv, 266 587.01 lei cu TVA.

7. Comisia de receptie in urma constatarilor facute propune:

- Respinge receptia partiala a lucrarilor
- Admite receptia partiala a lucrarilor

8. Comisia de receptie motiveaza propunerile facute prin:

Lucrarile executate corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ .

9. Comisia de receptie recomanda:

Finalizarea in totalitate a lucrarilor

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pag și ___ - ___ anexe numerotate, cu un total de 2 pag., a fost încheiat astăzi, 22.12.2022 în 2 exemplare.

COMISIE DE RECEPTIE

Presedinte:

Ing. Jian Mihai



Membrii:

Ing. Popescu Stefan



Ing. Mircea Manolea


Invitati

Ing. Pascariu Neculai

Diriginte de santier

Ing. Vasile Talian



Proiectant



CONSTRUCTOR

S.C. Promek Tools S.R.L.

Ing. Cristian Irodian



PROMEK TOOLS

CIF: RO25255271
25255271

SERELOR , BASCOV, Arges
RAIFFEISENBANK ROMANIA. Filiala ARGES
RO22RZBR0000060013139714
CONSTANTIN IONICA 0722287365
office@promektools.ro

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI

CIF: 4122205

PITESTI, ALEEA SPITALULUI, NR.36

FACTURA CORECTATA

Fact. Precedenta: PRMK 1772

Numar: PRMK 1772
Data: 21/12/2022
Scadenta: 21/12/2022

Cota TVA: 19.00 %

Referinta Forexe: 4024361589


- RON -

Nota: BRD AG BASCOV;RO33 BRDE 030S V618 2215 0300;RAIFFEISEN BANK;RO22 RZBR 0000 0600 1313 9714;CEC BANK;RO45 CECE B000 30RO N112 3894;TREZORERIA MUNICIPIULUI PITESTI;RO28 TREZ 0465 069X XX01 4698, Factura circula fara stampila si semnatura conform articolului 319, aliniat 29 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitate	Pret unitar - RON -	Valoare - RON -	TVA
1	INSTALARE REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI, CONF CONTRACT NR 5323 I/ 31.10.2022	bucată	1.00	79102.58	79102.58	15029.49

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
PITESTI
23. DEC 2022
ROMANIA
63990

Platit in avans: 0.00	Alocatie: 0.00	Rotunjire: 0.00	Suma de Plata: 94132.07
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia Numele delegatului: Buletin/Cartea de identitate Seria:..... nr:.....eliberat de:..... Mijlocul de transport:..... nr..... Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de: ora Semnaturile.....	Semnatura de primire	79102.58 15029.49 TOTAL 94132.07



SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Aleea Spitalului Nr. 36 Pitești cod 110084
Telefon: 0240/287150 Fax: 0240/287202



...../.....

RAPORT DE CONFIRMARE
Ctr.nr53231/31.10.2022

Prestatorul : PROMEK TOOLS

Beneficiarul : Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Felul prestatiei : Instalatie rezervor stocare apa din sursa proprie la SJUP

Mentiuni (detalieri activitati desfasurate) : Factura partiala, conform situatiei de plata nr.1, in valoare totala de 94132.07 lei, asumata si confirmata de dirigintele de santier.

Locul de consum – Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Factura Seria PRMK, nr. 1772/21.12.2022

Data confirmarii : 23.12.2022

Propun plata serviciilor prestate : Stefan Popescu

Semnatura responsabil de contract :

Denumire proiect

“ INSTALATII REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI ”

Titlul documentului:	Raport de activitate perioada Noiembrie-Decemberie 2022
Document nr.	I
Varianta nr.	1
Data emiterii	21.12.2022
Elaborat	Diriginte de şantier – PASCARIU NECULAI

CUPRINS

1.1.DATE DE CONTACT

Beneficiarul: Consiliul Judeţean Argeş pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

Reprezentant împuternicit:

Adresa sediului: Alcea Spitalului, nr.36

INGINERUL: PASNIK DREAM CONSULTING SRL
Ing. Pascariu Neculai

CONTRACTORUL: Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti

1.2.CONTRACT DIRIGINTE DE ŞANTIER

1.3 Programul lucrărilor

Conform contractului de prestare servicii,

1.3 Progresul lucrărilor

Pentru prestarea serviciului de diriginte de şantier la obiectivul de investiţii “ INSTALATII REZERVOR STOCARE APA DIN SURSA PROPRIE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI ”, se fac următoarele precizări:

În perioada 1.1.2022-12.2022, am prestat urmărirea și verificarea lucrărilor după cum urmează:

Platforma pentru rezervor apă:

- urmărirea, verificare lucrări de nivelare a terenului natural și a platformelor de terasamente teren;
- urmărirea, verificare lucrări de săpătură cu escavatorul pe pneuri;
- urmărirea, verificare lucrări de compactare cu măci mecanice;
- urmărirea, verificare lucrări de montare cofraje pentru beton;
- urmărirea, verificare lucrări de confecționare armături fasonare bare pentru fundații pahar și fundații de utilaje;
- urmărirea, verificare lucrări de montare armături din oțel beton în fundații izolate;
- urmărirea, verificare lucrări de confecționare armături din oțel beton pentru beton armat ;
- urmărirea, verificarea transportului rutier al betonului mortarului cu autobetoniera ;
- urmărirea, verificarea transportului rutier al semifabricatelor cu autocamionul;
- urmărirea, lucrări de verificare umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă;

Împrejmuire :

- urmărirea, verificare lucrări de săpătură manuală de pământ;
- urmărirea, verificare transportului pământului sau molozului cu autobasculanta ;
- urmărirea, verificare lucrări de asternere strat drenant de nisip, balast, pietris ;
- urmărirea, verificare lucrări de turnare a betonului simplu în fundații continue izolate și socluri ;
- urmărirea, verificare lucrări de cofrare în cuziteți, fundații pahar, fundații utilaje simple ;
- urmărirea, verificare lucrări de confecționare armături din oțel beton pentru beton armat ;
- urmărirea, verificare lucrări de montare armături din oțel beton în fundații izolate;
- urmărirea, verificarea transportului rutier al betonului mortarului cu autobetoniera;
- urmărirea, verificare lucrări de confecții metalice diverse înglobate total sau parțial în beton din profile;

Camine vane :

- urmărirea, verificare lucrări de săpătură cu escavatorul pe pneuri ;
 - urmărirea, verificare transportului pământului sau molozului cu autobasculanta ;
 - urmărirea, verificare lucrări de sprijiniri de maluri cu dulapi metalice ;
 - urmărirea, verificare lucrări de cofrare pentru beton în cuziteți, fundații pahar, fundații utilaje simple ;
 - urmărirea, verificare lucrări de confecționare armături din oțel beton pentru beton armat în fundații;
 - urmărirea, verificare lucrări de montare armături din oțel beton în fundații izolate;
 - urmărirea, verificare lucrări de turnare a betonului simplu în fundații continue izolate și socluri ;
 - urmărirea, verificare lucrări de confecții metalice diverse înglobate total sau parțial în beton din profile;
 - urmărirea, verificarea transportului rutier al betonului mortarului cu autobetoniera;
 - urmărirea, verificare lucrări de umpluturi în șanțuri la conducte de alimentare cu apă și canalizare (nisip);
 - urmărirea, verificare lucrări de umplutură de pământ executată în strat orizontal;
 - urmărirea, verificarea transportului rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta;
- Instalații hidraulice:**
- urmărirea, verificarea transportului rutier al materialelor semifabricatelor cu autobasculanta;

1.5 Progresul financiar

Noiembrie-Decembrie 2022

	Finalizare			Timp seurs Luni
	Planificat	Realizat	Diferența	
În perioada de raportare				
Exec. în luna		79,102.58	224,022.70	2
Valoare inițială contract execuție lucrări		303,125.28		

Centralizator cheltuieli (RON)

21.12.2017 – 31.10.2020

Situație de lucrări	Data	Valoarea certificată la plată (fără TVA)	Valoarea cumulată plătită	TVA	Valoarea certificată la plată (cu TVA)
SP nr. 1	12.2022	74,252.10	79,102.58	15,029.49	94,132.07
Penalități pentru întârzieri					
TOTAL			79,102.58	15,029.49	94,132.07

1.6 Programul lucrărilor

Conform contractului de execuție lucrări.

1.7 Controlul calității

S-au depus la Cartea Tehnică Procesele verbale de recepție calitativă, PV pentru lucrări ascunse.

1.8 Materiale și Controlul calității

S-au depus la Cartea Tehnică certificatele de calitate ale materialelor puse în operă în perioada de raportare.

1.9 Instrucțiuni de șantier

S-a emis Dispoziție de Șantier în perioada de raportare.

1.10 Ordine de variație

Nu s-au emis Ordine de variație în perioada de raportare.

1.11 Revendicări

Nimic de raportat.

1.12 Alte probleme

Nimic de raportat.

Întocmit: PASNIK DREAM CONSULTING SRL-administrator Pascariu Neculai

Diriginte de șantier - Ing Pascariu Neculai

