



STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ – R.A.J.D. ARGEȘ R.A.

DENUMIREA PROIECTULUI:

**MODERNIZARE DJ 739 BÂRZEȘTI
– NEGREȘTI – ZGRIPEȘTI –
BELEȚI, KM 9+800 – 12+000,
L=2.2KM, JUDEȚUL ARGEȘ**

AMPLASAMENT:

COMUNA BELEȚI - NEGREȘTI

PROIECTANT GENERAL:

Asocierea IDA PROJECTS S.R.L. – RIA
DESIGN CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

GTF VALCEA S.R.L.



2019

Ing. HAŞ IOAN

Prin PFA HAS G. IOAN.

Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei nr. 6B, Bl. Sof 1, sc. B, ap. 9.

Tel. 0740.85.28.98; Fax: 0350.409.662

Nr... 215/21.12.2019, conf. Registru de Evidență.



REFERAT

Privind verificarea de calitate la exigența Af a Studiului Geotehnic (SG):
Modernizare DJ 739, Bârzești-Negrești-Zgipșești-Beleți, km 9+800-km 12+000, L=2,20km, jud.
Argeș
Faza: DALI

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general: - SC IDA PROJECTS SRL.

Proiectant de specialitate: S.C. GTF VALCEA SRL, mun. Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 219, jud. Vâlcea

Investitor: Consiliu Județean Argeș, RAJD ARGEȘ RA

Amplasament: Comunele Beleți, Negrești, în jud. Argeș.

Data elaborării proiectului SG: nr. 378/11.2019

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI/ TERENULUI

Modernizare DJ 739, Bârzești-Negrești-Zgipșești-Beleți, km 9+800-km 12+000, L=2,20km, jud. Argeș.

Lungime totală L=2,20km, cu 2 benzi de circulație .

Conform Codului P100-1/2013 zona seismică de calcul indică $a_g=0,30g$, $T_c= 0,70s$ pentru IMR=225ani. Conform STAS 11100/1-1993 amplasamentul se încadrează în zona 7₁ macroseismic după scara Richter.

Conform NP 074/2014 lucrarea se încadrează în Categoria Geotehnică: 2, Risc geotehnic moderat.

Geologia generală: Amplasament situat în partea de Nord-Est a județului Argeș pe cursul râului Crâncinov. Zona amplasamentului este dispusă în Subcarpații Argeșului-Getici, parte a Depresiunii Getice.

- Litologia generală: Fundamentul este constituit din formațiuni cristaline carpatic peste care s-a depus în trei cicluri de sedimentare, o suprastructură sedimentară actuală, cu depozite sedimentare friabile, slab cimentate, argile, prafuri, nisipuri, pietrișuri, marne.

- Litologia locală: (6 foraje în carosabil, cu adâncimi curente de 2,0m, maxim 9,0m cu stratele:

-pietruire (1), până la -0,25...-0,35m, nisipuri prăfoase, mediu îndesate (2) până la -2,0m/-6,0m , prafuri nisipoase plastic consistente-vârtoasă (3), până la -2,0m, sol vegetal+deșeuri antropice (4) până la -0,60m, nisipuri prăfoase, cu pietriș mediu îndesate (5) până la -7,0m, argilă prăfoasă marnoasă plastic vârtoasă (6), până la -9,0m.

Hidrogeologia: Nivelul apei subterane a fost interceptat în foraje de la -4,80m dar cu infiltrări de la -0,30m.

Încercările pe probe au fost efectuate în Laboratorul autorizat al GTF Rm. Vâlcea.

Parametrii geotehnici importanți ai straturilor sunt indicați pentru fiecare tip de strat de pământ, în Fișele Forajelor F1.... F6 și în Secțiunea Parametrii geotehnici (pg.12).

Stabilitatea: Drumul se situează într-o zonă înscrisă în Legea nr. 575/2002 Anexa 7, cu potențial de alunecări de teren. Amplasamentul drumului se desfășoară pe malul drept a pârâului Carcinov între mal și baza versantului. La km 10+280, malul înalt este instabil.

Îmbrăcămintea din pietruire prezintă degradări de diverse tipuri: pietruirea este colmatată, apar degradări la marginea carosabil la intersecții cu drumuri laterale, sănături erodate sau colmatate, cu vegetație, mai frecvente la podețe, cu eroziuni de suprafață, etc.

Este prezentată situația din teren cu problemele de fundare și de stabilitate precum și cu localizarea degradărilor, prin kilometraj, pe tot traseul drumului, cu descrierea alcăturirii actuale a

drumului cu degradările existente. Sunt prezentate poze din teren din zonele cu probleme de fundare, de stabilitate și de alcătuire a drumului de pe tot traseul studiat.

Conform NP 074/2014 terenul de fundare se încadrează în teren mediu de fundare.

Conform STAS 1709/2-1990 în zona studiată se întâlnesc pământuri de tip P3, P4, foarte sensibile la îngheț.

Adâncimea de fundare recomandată: în stratul bun de fundare, funcție de grosimea fundației drumului. Pentru consolidări se va utiliza stratul de bază marnos.

Presiunea convențională: funcție de tipul de strat: 200.....250kPa în stratele naturale superioare.

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054-77: 90.....100cm.

Sunt făcute recomandări privind proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare:

- Se va considera la proiectare, odată cu modernizarea drumului, necesitatea asigurării scurgerii apelor pluviale din zona drumului inclusiv prin recondiționarea tuturor șanțurilor/rigolelor. Se recomandă execuția de șanțuri acolo unde lipsesc. Se recomandă decolmatarea podețelor de pe traseu.
- Se recomandă înlocuirea terenului în zone cu el degradat, erodat, înmuiat. Se va efectua compactarea riguroasă a terenului din umpluturi la umiditatea optimă de compactare, și a gradului de compactare conform STAS 2914-84
- Pentru prevenirea degradărilor din îngheț-dezgheț se va considera la proiectare respectarea prevederilor din STAS 1709/1-90, STAS 1709/2-90 și STAS 1709/3-90.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE

Memoriu tehnic -SG : 18pg.

Anexe grafice:, planuri de situație (5 buc.) cu poziționarea forajelor (F1.....F6, față de carosabil), fișele forajelor (6 buc.).

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării se consideră proiectul/SG ca fiind corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se cu următoarele condiții ce vor fi îndeplinite prin grija Beneficiarului/Investitorului/Proiectantului:

- Confirmarea naturii terenului la cota de fundare se va face de către un specialist geoteknician.
- Se va considera la proiectare ansamblul datelor din SG de care Elaboratorul răspunde, în cazul adoptării unor soluții de execuție sau fundare diferite (cu justificare) de recomandările din SG.
- Se va considera la proiectare, eventual, necesitatea completării studiului (SG), cu noi foraje la adâncimi sporite, pentru situații noi între forajele rare, sau pentru obiective importante (poduri, podețe, lucrări de stabilizare, etc.) sau pentru obiective noi, la fazele ulterioare de proiectare, inclusiv pentru studiul zonelor cu instabilități, alunecări de teren.
- Se va considera la proiectare și execuție asigurarea stabilității excavațiilor proprii și a versanților apropiati, precum și a construcțiilor vecine de ori ce fel, a rețelelor și a amenajărilor vecine.
- Se va considera la proiectare necesitatea înălțării carosabilului în zonele joase, pentru a se evita inundarea și producerea efectelor din îngheț-dezgheț asupra drumului reabilitat.
- Se va prevedea pe planul de situație, poziționarea tuturor construcțiilor vecine, a rețelelor subterane, pentru a li se asigura protecția în timpul proiectării și a execuției lucrărilor și în timpul funcționării, inclusiv asigurarea corectă a acceselor.


Am primit Referatul (2 ex.) și documentația

Investitor/Proiectant

Ing. Mălină Baciu



Am predat,
Verifier Tehnic Atestat, Af nr. 06840
conf. univ. dr. ing. Haș Ioan



S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



STUDIU GEOTEHNIC

TITLU PROIECT: "Modernizare DJ 739 Bârzeşti-Negreşti-Zgripteni-Beleţi, km 9+800-12+000, L=2,2km, jud Argeş"

ADRESĂ AMPLASAMENT: Comunele Beleţi-Negreşti, judeţul Argeş

BENEFICIAR: Consiliul Judeţean Argeş- RAJD Argeş RA

PROIECTANT GENERAL: S.C. Ida Projects SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC GTF VÂLCEA SRL

FAZA PROIECTARE: D.A.L.I.

PROIECT NR.:378/noiembrie 2019

Întocmit: inginer geolog, Emilia Răducanu



Studiul este conceptia S.C.GTF Valcea SRL si nu se poate multiplica, reproduce parțial sau total sau refolosi in alte scopuri fara acceptul dat in scris de catre S.C.GTF Valcea SRL. Orice incalcare de acest fel se pedepseste conform legii.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



CUPRINS

A. Piese scrise

1. Referat geotehnic pag1-18

B. Anexe

1. Plan de situatie cu pozitionarea forajelor F1÷F5..... 5 planse
2. Fise foraje..... 3 planse

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072

**"Modernizare DJ 739 Bârzești-Negrești-Zgrițești-Beleți, km 9+800-12+000,
L=2,2km, jud Argeș"**



Cap.1.Introducere

Prezentul Studiu Geotehnic a fost elaborat la solicitarea Proiectanului General, S.C. Ida Projects SRL , în vederea stabilirii condițiilor geotehnice de proiectare a lucrărilor proiectului "Modernizare DJ 739 Bârzești-Negrești-Zgrițești-Beleți, km 9+800-12+000, L=2,2km, jud Argeș"

Studiul Geotehnic a fost întocmit în conformitate cu tema de cercetare pusa la dispozitie de către proiectantul general și în conformitate cu legislația și normativele tehnice în vigoare:

NP074/2014- Normativ privind principiile, exigentele și metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7.

NP 112/2014:Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă
Ts 1-95: Incadrarea pamanturilor în categoria de sapatura

P100-1/2013: Zonarea teritoriului României în termeni de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag, pentru cutremure având intervalul mediu de recurență IMR=225ani și în termeni de perioada de colt(control) Tc a spectrului de răspuns

P100-1/2-13: Cod de proiectare seismică. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru clădiri.

STAS 6954-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României

STAS 11100/1- 93:Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României.

STAS 2914-84: Lucrari de drumuri. Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate.

Lege nr. 575/2002, secțiunea V din P.A.T.N. – Planului de Amenajare al Teritoriului Național. Zone de risc

Studiul geotehnic cuprinde date privind:

-identificarea naturii straturilor structurii rutiere și determinarea grosimii acestora

-identificarea straturilor de pamant care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



-determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pamant care alcătuiesc terenul de fundare din amplasament prin analize și încercări de laborator

-stabilirea tipurilor de pamant, P1-P5 și încadrarea din punct de vedere al sensibilității la inghet

-precizarea adâncimii apariției panzei freatice în foraje executate

-analiza sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale

-determinarea condițiilor hidrologice ale amplasamentului investigat, conform STAS 1709/1;2-90

-concluzii și recomandări privind condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul studiat.

Investigarea terenului a fost realizată prin observații directe asupra terenului din zona amplasamentului și prin efectuarea a 5 foraje geotehnice, F1÷F5, cu adâncimea cuprinsă între 2,0m și 9,0m, a căror amplasare este evidențiată pe planul de situație anexat studiului. Din forajele geotehnice au fost prelevate probe necesare determinării caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului.

Probele prelevate au fost analizate în laboratorul autorizat al firmei SC GTF Vâlcea SRL, Laborator gradul II, autorizare ISC, 3496/2019.

Cap2. Date generale

Drumul județean DJ 739 își are originea în DN 73 D Ciumesti –Colibasi-Suslanesti, pe raza comunei Vulturesti și se termină în DJ 702 Topoloveni –Dobresti-Botesti, având o lungime totală de 17km. În prezent sunt asfaltati 5,474km din care 5,0 km pe raza comunei Beleti-Negresti.

Sectorul de drum județean cuprins între km 9800- 12+000, care face obiectul prezentei documentații, se află pe raza comunei Beleti- Negresti. Este la nivel de drum pietruit.

Latime parte carosabilă, l=6,0m, cu două benzi de circulație.

Acostamente de circa 0,75m latime pe ambele sensuri.

Plarforma drumului prezintă gropi și fagase.

Sistemul pentru scurgerea apelor este deficitar, din punct de vedere tehnic prin colmatarea santurilor și lipsa podetelor.

Comuna Beleți - Negrești, județul Argeș este situată în zona nord - estică a județului Arges, la o distanță de 38 Km de Municipiul Pitești și 18 km de orașul Topoloveni.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Se învecinează cu comunele Davidești și Voroveni la nord, Boțești, Dobrești și Bogați la est, Priboieni la sud și Călinești la vest.

Comuna se află în estul județului, pe malurile Cârcinovului, pe cursul său superior, până în zona unde primește apele afluentului Râul Grecilor.

Regimul climatic specific teritoriului este temperat continental, având un regim termic moderat pe parcursul anului.

Caracteristicile climatice specifice zonelor montane și premontane, se întrepătrund cu caracteristici ale climei specifice podișului și câmpiei.

Temperatura este moderată și are o medie de aproximativ 9 – 11°C iar umiditatea medie a aerului este de 68% pe parcursul anului.

În privința vânturilor dominante, cele mai importante sunt cele dinspre N și N-E, care sunt prezente aproape tot timpul anului.

Primăvara însă, vânturile preponderente sunt cele din S-V. În sezonul rece sunt caracteristice fenomenele de îngheț, ninsoare, viscol, brumă, chiciură, polei și ceață. În sezonul cald însă, se poate întâlni rouă, ploi torențiale, grindină și ceață.

În sudul teritoriului însă, clima apropiată de câmpie este caracterizată de ierni aspre și veri călduroase.

Precipitațiile medii anuale sunt între aproximativ 600 și 700 mm/m.p./an.

Rețeaua hidrografică a zonei este reprezentată de raul Cârcinov și afluentii acestuia.

Geologia zonei trebuie abordată în strânsă legătură cu evoluția paleogeografică a Depresiunii Getică, depresiune cu caracter de avanfosă, ce s-a format la începutul paleogenului după mișcarea tectonică laramică care a ridicat Carpații Meridionali, pe de o parte și a coborât, pe de altă parte, spațiul cristalin din fața acestora, creând acest bazin de sedimentare extins cu un rol de avanfosă.

Peste fundament s-a depus pe parcursul a trei cicluri o suprastructură sedimentară.

La zi, în zona perimetrlui în studiu, depunerile sedimentare, aluvionare, sunt de varsta cuaternara fiind alcătuite din prafuri, nisipuri, și pietrisuri.

Conform STAS 11100/1-1993 – zona comunei Beleți-Negresti se află în zona gradului 71 macroseismic după scara Richter.

Normativul P100-1/13, privitor la zonarea teritoriului României după valorile coeficientilor seismici T_c și a_g , include localitatea Beleți-Negresti în zona cu $T_c = 1,0$ sec. și $a_g = 0,30$ g pentru $IMR = 225$ ani.



Valoarea caracteristica a incarcarilor de zapada, conform indicativ CR 1-1-3-2012- evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru comuna Beleti-Negresti este, $S_K=2,0\text{kN/m}^2$

Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, conform indicativ CR 1-1-4- 2012, pentru localitatea Beleti-Negresti este $q_b=0,4\text{Kpa}$, avand IMR=50ani

STAS - ul 6054/77 indica adancimea de inghet pentru localitatea Beleti-Negresti, jud.Arges, 0,90m – 1,00m.

In conformitate cu **STAS 1709/1-90**:Adancimea de inghet in complexul rutier, zona studiata are un tip climatic II, cu indicele de umiditate Thornthwaite „Im” 0.... 20.

La data efectuarii investigatiilor geotehnice, conditiile hidrologice ale complexului rutier sunt mediocre si defavorabile si se incadreaza conform PD 177-2001 in categoria "2b".

Conform Lege nr. 575/2002, sectiunea V din P.A.T.N. – Planului de Amenajare al Teritoriului National -Zone de risc- in conformitate cu anexele la lege, localitatea Beleti-Negresti, judetul Arges nu este inscrisa in Anexa 5, Unitati administrativ-teritoriale afectate de inundatii si nici in Anexa 7, Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren

Stabilirea **categoriei geotehnice** in care se incadreaza lucrarea se face avandu-se in vedere indicatiile normativului NP074-2014.

Factorii avuti in vedere	Incadrarea	Punctaj
1. Conditii de teren	Teren mediu	3
2. Apa subterana	Cu epuismente normale	2
3. Categoria de importanta a constructiei*	Normala	3
4. Vecinatati	Fara riscuri	1
5. Zona seismică	$a_g=0,25g$	2
Total =11-14 pct.		
Categoria geotehnica 2, cu risc geotecnic moderat (10 – 14 pct.)		

*Nota: Categoria de importanta a constructiei va fi definitivata de catre proiectantul de rezistenta.



In conformitate cu GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014, exemplificarea metodologiei din NP 074 are în vedere clădirile.

Pentru lucrările inginerești cum sunt drumurile, podurile, tunelurile, construcțiile hidrotehnice și.a., încadrarea lucrării în una din cele trei categorii geotehnice și, ca atare, asocierea acesteia cu riscul geotehnic, trebuie să se bazeze în primul rând pe condițiile de teren și pe cele privind apă subterană, dar și pe experiența lucrărilor similare.

Cap.3. Cercetarea terenului

Drumul județean DJ 739 își are originea în drumul național DN D Ciumesti-Colibasi-Suslanesti, pe raza comunei Vulturesti și se termină în DJ 702 Topoloveni –Dobresti-Botesti și parcurge o lungime totală de 17 km.

În prezent sunt asfaltati 5,474km din care 5,0 km pe raza comunei Beleti –Negresti.

Sectorul de drum județean cuprins între km 9+800-12+000 pe raza comunei Beleti –Negresti, care face obiectul prezentei documentații, în lungime de 2,2km, prezintă caracteristicile unui drum pietruit, prezintă 2 benzi de circulație.

Se desfăsoară pe malul drept al raului Carcinov.

Inscrierea drumului în lungul cursului de apă al raului Carcinov a condus implicit la traversarea affluentelor de pe malul pe care se inscrie drumul.

Podetele amplasate peste văile de torrenti și paraie sunt, în general colmatate, degradate. La debite mari, apele aduc aluvioni și resturi lemne și le depun în zona podeturilor.

Pe tronsonul studiat sunt zone ce pot fi inundate la debite mari ale affluentelor.

La km 10+800, zona inundabilă, la debite mari ale parcului dreapta.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



km 11+300, zona inundabila la debite mari ale paraului dreapta, apele aduc aluviuni si resturi lemnioase, colmateaza podetul



Referitor la stabilitatea drumului, mentionam zona km 10+280-10+310, unde malul paraului este inalt, instabil. Apele paraului fac meandra concava, la debite mari submineaza baza. Sunt necesare lucrari de sprijinire-consolidare mal.

Referitor la scurgerea apelor, santurile pentru colectarea si scurgerea apelor de pe platforma drumului si din zonele limitrofe sunt de pamant si se evacueaza prin podetele tubulare existente. Au taluzurile erodate, rupte, colmatate cu vegetatie sau material adus de ape.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Scurgerea apelor se face de pe partea dreapta spre partea stanga, spre raul Carcinov.

Se constata degradari la margine carosabil la intersectiile cu drumurile laterale stanga, spre albia paraului Carcinov



Pe tronsonul studiat, investigarea terenului a fost realizata prin observatii directe asupra terenului si prin efectuarea a 5 foraje geotehnice, cu adancimea cuprinsa intre 2m-9m, in carosabil a caror amplasare este evidentiata pe planul de situatie anexat.

Din forajele geotehnice au fost prelevate probe necesare determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului. Probele recoltate au fost analizate in laboratorul autorizat al firmei SC GTF Vâlcea, Laborator grad II, autorizatie ISC, 3496/2019.

Conform forajelor efectuate, in general, pe drumul studiat exista o pietruire alcatauita dintr-un amestec de piatra sparta, balast si nisip cu pietris, cu o grosime ce variaza intre 20-35cm, colmatata cu pamanturi aduse de ape, mai ales in zonele cu umiditate ridicata.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Tipul terenului de fundare este P3 si P4, sensibil si foarte sensibil la inghet.

Inceput tronson



S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



F1, km 9+825, carosabil

0,00m-0,25m, pietruire (1)
0,25m-2,00m, nisip prafos, indesare medie (2)
In foraj apa a aparut ca infiltratii dupa adancimea de 1,80m

F2, km 10+125, carosabil, in zona cu umiditate crescuta

0,00m-0,20m, pietruire (1)
0,20m-2,00m, praf nisipos, plastic consistent pe primii 60cm, plastic vartos pana la 2,0m (3)
In foraj apa a aparut ca infiltratii sub pietruire.

F3, km 10+290, margine carosabil, in zona cu risc de prabusire taluz

0,00m-0,60m, sol vegetal+deseuri antropice (4)
0,60m-5,0m, nisip prafos, indesare medie (2)
5,0m-7,0m, nisip prafos cu pietris, aluviuni (5)
7,0m-9,0m, argila prafoasa marnoasa (6)

In foraj apa a aparut dupa adancimea de 4,80m
Recomandam consolidare mal drept(taluz rambleu)

F4, km 10++800, carosabil

0,00m-0,25m, pietruire (1)
0,25m-2,00m, nisip prafos, indesare medie (2)
In foraj apa a aparut ca infiltratii dupa adancimea de 1,80m

F5, km 11+300, carosabil

0,00m-0,30m, pietruire (1)
0,30m-2,00m, nisip prafos, indesare medie (2)
In foraj apa a aparut ca infiltratii dupa adancimea de 1,50m

F6, km 11+800, carosabil

0,00m-0,35m, pietruire (1)
0,35m-2,00m, nisip prafos, indesare medie (2)
In foraj apa nu a aparut pe adancimea investigate.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Cap.4.Parametrii geotehnici ai stratelor

1.Nisip prafos, indesare medie

- granulometrie
- argila 5%
- praf 40%
- nisip 55%

- umiditate, w=21,50%
- greutate volumica in stare naturala $\gamma=17,8-18,2\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=22^\circ$
- porozitatea, n=40-43%
- coeziune, c=8
- indicele de porozitate, e=0,66-0,75
- grad de indesare $I_D=45\%$
- coeficientul de deformatie laterală $v=0,30$
- coeficientul de frecare $\mu=0,40$
- P conv=200- 250 kPa

2. Praf nisipos, cenusiu, plastic vartos

- granulozitate
- argila 10-15%
- praf 50-55%
- nisip 30-35%

- greutate volumica in stare naturala $\gamma=17,8\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara, $\phi=16^\circ$
- coeziune, c=25
- porozitatea, n=42%
- indicele de porozitate, e=0,72
- coeficientul de frecare, $\mu=0,30$
- coeficientul de deformatie laterală, $v=0,35$
- P conv=200-250 kPa, NP 112-2014

3. Nisip prafos cu pietris, aluviumi, indesare medie

- granulozitate
- praf 10%
- nisip 55%
- pietris 35 %

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



- greutate volumica, $\gamma=18,2\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=28^\circ$
- porozitatea, $n=40\%$
- indicele de porozitate, $e=0,66$
- gradul de indesare, $I_D=50 \%$
- coeficientul de deformatie laterală $v=0,30$
- coeficientul de frecare $\mu= 0,45$
- $P_{conv}=200\text{kPa}$, pentru situatia cea mai dezavantajata, sub nivelul freatic

4.Argila prafosa marnoasa, plastic varfoasa

- granulozitate:
 - argila 30-35%
 - praf 40-45 %
 - nisip 20-25%
- $w=20,25\%$
- greutate volumica naturala, $\gamma=20,5 \text{ KN/m}^3$
- greutate volumica in stare uscata, $\gamma=17,04\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=20^\circ$ (conform NP112-2014)
- porozitatea, $n=38-40\%$
- indicele de porozitate, $e=0,61-0,66$
- $E=20000\text{Kpa}$, conform NP 112-2014
- coeziunea $c=35-40\text{KPa}$
- limita superioara de plasticitate, $W_L=49,50$
- limita inferioara de plasticitate, $W_P=18,60$
- indice de consistenta, $I_c=0,94$
- indice de plasticitate, $I_p=30,90$
- grad umiditate, $S_r=0,88,56$
- coeficientul de deformatie laterală $v=0,35$
- coeficientul de frecare $\mu= 0,30$ (conform NP112-2014)
- $P_{conv}=400\text{kPa}$, conform NP112-2014, corespunzatoare pentru adancimea de fundare $D_f=2,00\text{m}$ si latimea talpilor $B=1,00\text{m}$

Cap.5-Incadrarea in tipuri de pamant

Pamanturile intalnite in foraje (conform STAS 1709/2/1990) se incadreaza in categoriile:

- P3- Foarte sensibil (nisip prafos)
- P4- Foarte sensibil (praf nisipos)
- P5, foarte sensibil (argila marnosa


S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Clasificarea pamanturilor in functie de granulozitate s-a facut conform
SR EN ISO 14688:2-2005:



Conform "Indicator de norme de deviz si catalog pentru lucrarile de terasamente Ts" - MLPAT 1994, dupa modul de comportare la sapat, pamanturile se incadreaza astfel:

Nr. crt.	Denumirea pamanturilor	Proprietati cozevite	Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat				Greutatea medie in situ ([n sapatura) kg/m ³	Afanarea dupa executarea sapaturii %		
			Manual		Mecanizat					
			Cu lopata, cazma, tarnacop, ranga	cu lingura sau echipament de dragline	Excavator	Buldozer, autogredier, gredier cu tractor.				
1	Argila prafosa	coezime mijlocie	tare	II	II	II	1800 - 2000	24 - 30 %		
2	Nisip argilos	slab coeziv	mijlociu	I	I	I	1500 - 1700	8 - 17 %		
3	Nisip prafos	slab coeziv	mijlociu	I	II	II	1500 - 1700	8 - 17 %		
4	Praf nisipos	slab coeziv	mijlociu	II	II	II	1600 - 1700	8 - 17 %		
5	Praf nisipos-argilos	slab coeziv	mijlociu	I	I	I	1700 - 1850	14 - 28 %		
6	Pietris cu bolovanis	necoeziv	foarte tare	III	III	III	1900 - 2200	8 - 17 %		

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Cap.6 Apa freatica

In zona drumului DJ 739, nivelul freatic este dictat de nivelul apei Paraului Carcinov, al affluentilor acestuia si de cantitatea de precipitatii.

In forajele executate, infiltratii de apa au fost interceptate incepand cu adancimea de 0,30m.

Nivelul freatic a fost interceptat la adancimi incepand cu 4,8m. Nivelul este variabil, functie de precipitatii.

In multe din fantele din zona drumului, nivelul apei era la zi.

Cap.7. Concluzii si recomandari

Drumul judetean DJ 739 isi are originea in DN 73 D Ciumesti –Colibasi-Suslanesti, pe raza comunei Vulturesti si se termina in DJ 702 Topoloveni –Dobresti-Botesti, avand o lungime totala de 17km.

In prezent sunt asfaltati 5,474km din care 5,0 km pe raza comunei Beleti-Negresti.

Sectorul de drum judetean cuprins intre km 9800- 12+000, care face obiectul prezentei documentatii, se afla pe raza comunei Beleti- Negresti. Este la nivel de drum pietruit.

Drumul se desfasoara pe malul drept la paraului Cracinv si intre mal si baza versantului.

Santurile pentru colectarea si scurgerea apelor de pe platforma drumului si din zonele limitrofe sunt de pamant si se evacueaza prin podetele tubulare existente. Scurgerea apelor se face de pe partea dreapta spre partea stanga, spre pârâul Carcinov.

La muchia platformei si pe taluzuri sunt zone afectate de ape, cu eroziuni de suprafata.

Inscrierea drumului in lungul cursului de apa al pârâului Carcinov a condus la traversarea affluentelor de pe malul pe care se inscrie drumul.

Pe tronsonul studiat sunt zone ce pot fi inundate la debite mari ale affluentilor.



La km 10+800, zona inundabila, la debite mari ale paraului dreapta, apele aduc aluviuni si resturi lemnioase, colmateaza podetul

La km 11+300, zona inundabila la debite mari ale paraului dreapta, apele aduc aluviuni si resturi lemnioase, colmateaza podetul

Referitor la stabilitatea drumului, mentionam zona km 10+280-10+310, unde malul paraului este inalt, 4,5m-5,50m, instabil. Apele paraului fac meandra concava, la debite mari submineaza baza. Recomandam lucrari de sprijinire-consolidare mal.

Conform forajelor efectuate, pietruirea are o grosime ce variaza intre 20-35cm.

Terenul de fundare este alcătuit din nisip prafos si praf nisipos, pamanturi tip P3, P4 foarte sensibile la inghet.

In condițiile în care, la momentul execuției lucrărilor, vor fi prezente zone cu exces de umiditate, recomandam, după caz, pentru contracararea efectelor negative, inlocuirea pamantului inmuiat, degradat, cu materiale corespunzatoare, compactate corespunzator.

La proiectarea si executia modernizarii terasamentelor se vor respecta prescriptiile STAS 2914-84.

Pentru drumul studiat, conform NP074/2014, terenul de fundare intra in categoria terenurilor medii de fundare.

Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lățimea $B=1,00$ m și o cotă de fundare $Df=-2,00$ m este cuprinsă intre $\bar{P}_{conv} = 200,00 \text{ kN/m}^2$ și $\bar{P}_{conv} = 250,00 \text{ kN/m}^2$, pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitaților portante ale terenului de fundare conform ANEXA D din normativul NP 112-2014.

Pentru lucrările de tipul podetelor, se va putea funda direct, sub zona de inghet, la adancimi $> 1,50\text{m}$, pentru care se estimeaza, in conformitate cu NP112-2014, o presiune conventionala de baza $P_{conv}=150\text{KPa}$ (pentru o latime a fundatiei de 1,0m si o adancime de fundare de 2,0m).

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Pentru lucrările de consolidare mal drept, terenul de fundare recomandat este argila prafuoasa marnoasa, plastic varoasa, teren bun de fundare.

Capacitatea portantă a terenului de fundare determinată conform NP 112-2014, pentru o fundație cu lățimea $B=1,00$ m și o cotă de fundare $D_f=-2,00$ m este de 400 kN/m^2 , pentru alte dimensiuni ale tălpii fundațiilor, precum și în cazul unor încărcări aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitaților portante ale terenului de fundare conform ANEXA D din normativul NP 112-2014.

Pentru drumul studiat, pe baza criteriului granulometric, terenul de fundare se incadreaza conform STAS 1709/2-1990 in pamant tip P3, P4 foarte sensibile la inghet.

STAS - ul 6054/77 indica adancimea de inghet pentru localitatile Mihaesti si Poenarii de Muscel , jud.Arges 0,90 – 1,00m.

Sporul de adancime, ΔZ , va fi calculat de catre proiectant in functie de dimensiunile sistemului rutier proiectat.

Conform STAS 1709/1-90, amplasamentele drumului studiat se gaseste in zona caracterizata de tipul climatic II, cu un indice de umiditate Thornthwaire

$Im=0 \dots 20$

Tinand cont de tipul climateric din zona amplasamentului, care este tip II, precum si a regimului hidrologic corespunzator conditiilor defavorabile, "2b", se stabilesc valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al terenului de fundare E_p , pentru tipul de pamant P3,P4, respectiv $E_p=65\dots 70 \text{ MPa}$.

Coeficientul lui Poisson, pentru tipul de pamant P3 ,P4, are valorile cuprinse intre, $v=0,30\dots 0,35$.

La momentul executarii investigatiilor de teren, conform STAS 1709/2-90, conditiile hidrologice ale amplasamentului tronsonului studiat din DJ 738 se considera **defavorabile**.

- drum pietruit
- santuri neimpermeabilizate, cu functionare necorespunzatoare
- surgerea apelor de pe terenul inconjurator nu este asigurata, cu exceptia tronsoanelor unde drumul este situat in rambleu
- apele stationeaza temporar in zone depresionare, lipsite de scurgere naturala

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Pe timpul executarii lucrarilor, se vor respecta toate normele de protectia muncii pentru prevenirea accidentelor.



Studiul geotehnic este la nivel de faza D.A.L.I, la fazele urmatoare de proiectare se va detalia cercetarea.


Firma nu raspunde in cazul producerii unor avarii cauzate constructiei de calamitati si /sau daca recomandarile facute in studiu nu sunt respectate.

Avand in vedere caracterul punctiform al investigatiilor de teren, dupa deschiderea sapaturii pentru fundatii se pot intalni si situatii litologice diferite decat cele interceptate in foraj, caz in care se va solicita geotehnicianul pentru a dispune masurile de continuare a lucrarilor.

Intocmit
Ing. geolog, Emilia Răducanu









F4 Km 10+800


3178





F3 Km 10+290





Unitatea executantă : GTF Valcea SRL

Proiect nr.378/ Noiembrie 2019-Modernizare DJ 739Baresti-Negresti-Zgriptesti-Belesti, Km 9+800-Km12+000,L=2,2Km, jud. Arges

Beneficiar: CJA- RAJD P Arges RA

FIŞA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F1- km 9+825

COTA ABSOLUTĂ / RELATIVĂ	ADNCIMEA	PROFIL LITOLOGIC	GROSIMEA	ADNCIMEA	NUMAR PROBA	(TULBURATA /)	DESCRIEREA STRATULUI	GRANULOZITATE						COMPRESIBILITATE IN EDOMETRU						REZISTENTA LA FORFECARE						SPT															
								w	wL	wP	I _P	I _C	γ	n	ε	S _f	k	I _D	M ₂₀₀₋₃₀₀	ε ₂₀₀	i _{m3}	E	Φ	c	a	j	N	OBSERVATII													
m	m	-	m	-	-	Argila	m	Pretens	Zisip	Praf	Boilovanis	-	%	%	%	%	-	cm/s	%	kPa	%	%	◦	kpA	lov.	-	N														
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
0.25	0.25	1	Pietuire																																						
2.00	1.75	2	Nisip prafos, de îndesare media	1	1.00	5	40	55												21,50	17,8	40	0,66	45																	
			Infiltratul dpf 1.80m																																						

FIŞA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F2-km 10+125

COTA ABSOLUTĂ / RELATIVĂ	ADNCIMEA	PROFIL LITOLOGIC	GROSIMEA	ADNCIMEA	NUMAR PROBA	(TULBURATA /)	DESCRIEREA STRATULUI	GRANULOZITATE						COMPRESIBILITATE IN EDOMETRU						REZISTENTA LA FORFECARE						SPT																		
								w	wL	wP	I _P	I _C	γ	n	ε	S _f	k	I _D	M ₂₀₀₋₃₀₀	ε ₂₀₀	i _{m3}	E	Φ	c	a	j	N	OBSERVATII																
m	m	-	m	-	-	Argila	m	Pretens	Zisip	Praf	Boilovanis	-	%	%	%	%	-	cm/s	%	kPa	%	%	◦	kpA	lov.	-	N																	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38						
0.20	0.20	1	Pietuire -																																									
2.00	1.80		Praf finispos plastic consistent pe primii 0.20m 60cm, plastic vartos pana la 2m	1	1.00	10	55	35																																				

Intocmire: Ing. geod. Mihai Baciu
S.P.T. ROMANA
cui: 227818214



