



STUDIU GEOTEHNIC

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ – R.A.J.D. ARGEȘ R.A.

DENUMIREA PROIECTULUI:
**MODERNIZARE DJ 704 E
URSOAIA – BASCOVELE –
CEAURESTI, KM 3+100 – 7+600,
L=4.5KM, JUDEȚUL ARGEȘ**

AMPLASAMENT:
COMUNA COTMEANA

PROIECTANT GENERAL:
Asocierea IDA PROJECTS S.R.L. – RIA
DESIGN CONSULTING S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
GTF VALCEA S.R.L.



2019

Ing. HAŞ IOAN
Prin PFA HAS G. IOAN.
Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei nr. 6B, Bl. Sof 1, sc. B, ap. 9.
Tel. 0740.85.28.98; Fax: 0350.409.662
Nr... 213/21.12.2019, conf. Registru de Evidență.



REFERAT

Privind verificarea de calitate la exigența Af a Studiului Geotehnic (SG).
Modernizare DJ 704E, Ursoaia-Bascovele-Ceaurești, Jud. Argeș, km. 3+100-km 7+600,
L=4,50km, comuna Cotmeana, jud. Argeș.
Faza: DALI

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant general: - SC IDA PROJECTS SRL.

Proiectant de specialitate: S.C. GTF VALCEA SRL, mun. Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 219, jud. Vâlcea

Investitor: Consiliu Județean Argeș, RAJD ARGEȘ RA

Amplasament: Comuna Cotmeana, în jud. Argeș.

Data elaborării proiectului SG: nr. 376/11.2019

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI/ TERENULUI

Modernizare DJ 704E, Ursoaia-Bascovele-Ceaurești, Jud. Argeș, km. 3+100-km 7+600, L=4,50km, comuna Cotmeana, jud. Argeș

Lungime totală L=4,50km, cu 2 benzi de circulație .

Conform Codului 100-1/2013 zona seismică de calcul indică $a_g = 0,25g$, $T_c = 0,70s$ pentru IMR=225ani.

Conform NP 074/2014 lucrarea se încadrează în Categoria Geotehnică: 2, Risc geotehnic moderat.

Geologia generală: Amplasament situat în partea de Centrală-Vest a județului Argeș pe cursul râului Cotmeana, pârâul Bascovele, mal stânga. Zona amplasamentului este dispusă în Subcarpații Argeșului-Getici, parte a Depresiunii Getice, Podișul Cotmeana.

- Litologia generală: Se știe că fundamentalul este constituit din formațiuni cristaline carpaticice peste care s-a depus în cicluri de sedimentare, o suprastructură sedimentară actuală, cu depozite sedimentare friabile, slab cimentate, argile, nisipuri, marne.

- Litologia locală: (10 foraje) în carosabil și alături, cu adâncimi curente de 2,0m, maxim 6,0-8,0m cu stratele:

-pietruire (1), până la -0,35...-0,45m, nisipuri prăfoase cu pietriș, mediu îndesate (2), prafuri nisipoase roșcate, în stare plastic vârtoasă (3) până la -2,0m, umpluturi antropice (4) până la -0,70m, nisipuri prăfoase cu pietriș, mediu îndesate (5) până la -6,0m, argilă prăfoasă alterată (6), argilă prăfoasă marnoasă plastic vârtoasă-tare (7), până la -8,0m, sol vegetal (8) până la -0,30m, deluviu prăfos nisipos plastic consistent (9) până la -3,50m, nisipuri cu pietrișuri mediu îndesate (10) până la -2,0m.

Hidrogeologia: Nivelul apei subterane a fost interceptat în foraje începând de la -1,0....1,50m.

Încercările pe probe au fost efectuate în Laboratorul autorizat al GTF Rm. Vâlcea.

Parametrii geotehnici importanți ai stratelor sunt indicați pentru fiecare tip de strate de pământ, în Fișele Forajelor F1.... F10 și în Secțiunea Parametrii geotehnici (pg.16).

Stabilitatea: Drumul se situează într-o zonă înscrisă în Legea nr. 575/2002 Anexa 7, cu potențial de alunecări de teren. De-a lungul drumului, acesta se desfășoară în lungul pârâului Bascovele, ce afectează la ape ridicate stabilitatea taluzul drumului, cu traversări de afluenți mal stâng având și efect de torenți, fiind fundat pe strate de deluviu, pe roca de bază, marna, existând și trafic greu.

Îmbrăcămintea din pietruire precum și acostamentele din pământ prezintă degradări de diverse tipuri: eroziuni margine carosabil, goluri în muchia drumului, deșeuri antropice, versanți instabili, zone mai coborâte, aluviuni din torenți, mai frecvente la podețe, etc.

Este prezentată situația din teren cu problemele de fundare și de stabilitate precum și cu localizarea degradărilor, prin kilometraj, pe tot traseul drumului, cu descrierea alcătuirii actuale a drumului cu degradările existente. Sunt prezentate poze din teren din zonele cu probleme de fundare, de stabilitate și de alcătuire a drumului de pe tot traseul studiat.

Conform NP 074/2014 terenul de fundare se încadrează în teren bun de fundare.

Conform STAS 1709/2-1990 în zona studiată se întâlnesc pământuri de tip P2, P3, P4, sensibile și foarte sensibile la îngheț.

Adâncimea de fundare recomandată: în stratul bun de fundare, funcție de grosimea fundației drumului. Pentru consolidări se va utiliza stratul de bază marnos.

Presiunea convențională: funcție de tipul de strat: 180...250...300kPa în stratele naturale superioare.

Adâncimea de îngheț, conform STAS 6054-77: 90.....100cm.

Sunt făcute recomandări privind proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare:

- Se va considera la proiectare, odată cu modernizarea drumului, necesitatea asigurării scurgerii apelor pluviale din zona drumului inclusiv prin recondiționarea tuturor șanțurilor/rigolelor. Se recomandă execuția de șanțuri acolo unde lipsesc. Se recomandă decolmatarea podețelor de pe traseu.
- Se recomandă înlocuirea terenului în zone cu el degradat, erodat. Se va efectua compactarea riguroasă a terenului din umpluturi la umiditatea optimă de compactare, și a gradului de compactare conform STAS 2914-84
- Pentru prevenirea degradărilor din îngheț-dezgheț se va considera la proiectare respectarea prevederilor din STAS 1709/1-90, STAS 1709/2-90 și STAS 1709/3-90.

3. DOCUMENTE PREZENTATE LA VERIFICARE

Memoriu tehnic -SG : 21pg.

Anexe grafice:, planuri de situație (9 buc.) cu poziționarea forajelor (F1.....F10, față de carosabil), fișele forajelor (410 buc.).

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII

În urma verificării se consideră proiectul/SG ca fiind corespunzător pentru faza verificată, semnându-se și stampilându-se cu următoarele condiții ce vor fi îndeplinite prin grija Beneficiarului/Investitorului/Proiectantului:

- Confirmarea naturii terenului la cota de fundare se va face de către un specialist geotehnician.
- Se va considera la proiectare ansamblul datelor din SG de care Elaboratorul răspunde, în cazul adoptării unor soluții de execuție sau de fundare diferite (cu justificare) de recomandările din SG.
- Se va considera la proiectare, eventual, necesitatea completării studiului (SG), cu noi foraje la adâncimi sporite, pentru situații noi între forajele rare, sau pentru obiective importante (poduri, podețe, lucrări de stabilizare, etc.) sau pentru obiective noi, la fazele ulterioare de proiectare, inclusiv pentru studiul zonelor cu instabilități, alunecări de teren.
- Se va considera la proiectare și execuție asigurarea stabilității excavațiilor proprii și a versanților apropiati, precum și a construcțiilor vecine de ori ce fel, a rețelelor și a amenajărilor vecine.
- Se va considera la proiectare necesitatea înălțării carosabilului în zonele joase pentru a se evita inundarea și producerea efectelor din îngheț-dezgheț asupra drumului.
- Se va prevedea pe planul de situație, poziționarea tuturor construcțiilor vecine, a rețelelor subterane, pentru a li se asigura protecția în timpul proiectării și a execuției lucrărilor și în timpul funcționării, inclusiv asigurarea corectă a acceselor.


Am primit Referatul (2 ex.) și documentația

Investitor/Proiectant

Ing. Mădălin Baciu



Am predat,
Verifier Tehnic Atestat, Af, nr. 06840
conf. univ. dr. ing. Haș Ioan





STUDIU GEOTEHNIC

TITLU PROIECT: "Modernizare DJ 704 E Ursoaia-Bascovele-Ceauresti,
km 3+100-7+600, L=4,5km, judetul Arges"

ADRESĂ AMPLASAMENT: Comuna Cotmeana, judetul Arges

BENEFICIAR: Consiliul Judetean Arges- RAJD Arges RA

PROIECTANT GENERAL: S.C. Ida Projects SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC GTF VALCEA SRL

FAZA PROIECTARE:D.A.L.I.

PROIECT NR.:376/noiembrie 2019

Întocmit: inginer geolog, Emilia Răducanu



Studiul este conceptia S.C.GTF Valcea SRL si nu se poate multiplica, reproduce parcial sau total sau refolosi in alte scopuri fara acceptul dat in scris de catre S.C.GTF Valcea SRL. Orice incalcare de acest fel se pedepseste conform legii.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



CUPRINS

A. Piese scrise

1. Referat geotehnic pag1-21

B.Anexe

1. Plan de situatie cu pozitionarea forajelor F1÷F10..... 8 planse
2. Fise foraje..... 5 planse

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072

**"Modernizare DJ 704 E Ursoaia-Bascovele-Ceauresti, km 3+100-7+600,
L=4,5km, judetul Arges"**



Cap.1.Introducere

Prezentul Studiu Geotehnic a fost elaborat la solicitarea Proiectanului General, S.C. Ida Projects SRL , în vederea stabilirii conditiilor geotehnice de proiectare a lucrarilor proiectului "Modernizare DJ 704 E Ursoaia-Bascovele-Ceauresti, km 3+100-7+600, L=4,5km, judetul Arges"

Studiul Geotehnic a fost intocmit in conformitate cu tema de cercetare pusa la dispozitie de catre proiectantul general si in conformitate cu legislatia si normativele tehnice in vigoare:

NP074/2014- Normativ privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice a terenului de fundare, EUROCODE 7.

NP 112/2014:Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa
Ts 1-95: Incadrarea pamanturilor in categoria de sapatura

P100-1/2013: Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225ani si in termini de perioada de colt(control) Tc a spectrului de raspuns

P100-1/2-13: Cod de proiectare seismica. Partea 1. Prevederi de proiectare pentru cladiri.

STAS 6954-77: Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei

STAS 11100/1- 93:Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei.

STAS 2914-84: Lucrari de drumuri. Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate.

Lege nr. 575/2002, sectiunea V din P.A.T.N. – Planului de Amenajare al Teritoriului National. Zone de risc

Studiul geotehnic cuprinde date privind:

-identificarea naturii straturilor structurii rutiere si determinarea grosimii acestora

-identificarea straturilor de pamant care alcataiesc terenul de fundare din amplasament

-determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale straturilor de pamant care alcataiesc terenul de fundare din amplasament prin analize si incercari de laborator

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



- stabilirea tipurilor de pamant, P1-P5 si incadrarea din punct de vedere al sensibilitatii la inghet
- precizarea adancimii aparitiei panzei fretice in foraje executate Af
- analiza sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale
- determinarea conditiilor hidrologice ale amplasamentului investigat, conform STAS 1709/1;2-90
- concluzii si recomandari privind conditiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul studiat.

Investigarea terenului a fost realizata prin observatii directe asupra terenului din zona amplasamentului si prin efectuarea 10 foraje geotehnice, F1-F10, cu adancimea cuprinsa intre 2,0m si 8,0m, a caror amplasare este evidenziata pe planul de situatie anexat studiului. Din forajele geotehnice au fost prelevate probe necesare determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului.

Probele prelevate au fost analizate in laboratorul autorizat al firmei SC GTF Vâlcea SRL, Laborator gradul II, autorizatie ISC, 3496/2019.

Cap2. Date generale

Drumul judetean DJ 704 E isi are originea in drumul national DN 7 Pitesti –Rm Valcea, avand o lungime totala de 22,5km din care sunt asfaltati 5,3km.

Sectorul de drum judetean cuprins intre km 3+100-7+600, care face obiectul prezentei documentatii se desfasoara in satul Ursoaia, comuna Cotmeana.

Este la nivel de drum pietruit.

Comuna Cotmeana se afla in partea central - vestica a judetului Arges, la 30 km de orasul Pitesti, in zona de izvorare a râului Cotmeana.

In componenta sa intra 14 sate: Cotmeana – resedinta comunei, Bascovele, Bunesti, Costesti, Dealu - Padurii, Dragolesti, Lintesti, Negesti, Pielesti, Sandulesti, Spiridoni, Ursoaia, Varloveni, Zamfiresti.

Teritoriul sau administrativ se invecineaza cu urmatoarele comune:

- la nord – cu comuna Poienari
- la est – cu comunele Baiculesti, Merisani si Draganu
- la vest – cu comunele Cocu si Vedeau

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Cotmeana se inscrie in cadrul Podisului Getic, subdiviziunea Podisul Cotmeana.

Dealurile getice, care pornesc de la altitudini de 700m,, scad in inaltime in sud si se pierd treptat intr-o campie inalta cu altitudine de pana la 200m, fragmentata de o retea densa de vai.

Din punct de vedere climatic, teritoriul se incadreaza in zona temperat continentala, caracterizandu-se printr-un regim termic moderat, influentat de prezenta unor fenomene de intrepratrundere a elementelor climatice atata din directia muntelui cat si din directia campiei.

Precipitii medii anuale sunt de 1000-700mm/mp/an.

Temperatura prezinta o valoare medie anuala de 9°-11°.

Temperatura medie in luna ianuarie este de -2,8°C, iar in august 22,9°C.

Umiditatea medie a aerului este de 65%.

Vânturile dominante sunt cele de nord - vest (Vântul Mare), nord - est (Crivățul) dar se fac simțite și influențele maselor de aer cald din sud și sud - vest (Austrul) de origine tropicală precum și Băltărețul care se resimte în tot cursul anului.

Conform STAS 11100/1-1993 – Comuna Cotmeana se afla in zona gradului 71 macroseismic dupa scara Richter.

Normativul P100-1/13, privitor la zonarea teritoriului Romaniei dupa valorile coeficientilor seismici T_c si a_g , include localitatea Cotmeana,in zona cu $T_c = 0,7$ sec. si $a_g = 0,25$ g pentru IMR = 225 ani.

Valoarea caracteristica a incarcarilor de zapada, conform indicativ CR 1-1-3-2012-evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor, pentru comuna Cotmeana este

$S_K=2,0\text{kN/m}^2$

Valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului, conform indicativ CR 1-1-4-2012, pentru Comuna Cotmeana este $q_b=0,4\text{Kpa}$, avand IMR=50ani

STAS - ul 6054/77 indica adancimea de inghet pentru Comuna Baiculesti, jud.Arges 0,90 – 1,00m.

In conformitate cu STAS 1709/1-90:Adancimea de inghet in complexul rutier, zona studiata are un tip climatic II, cu indicele de umiditate Thornthwaite „Im” 0.... 20.

La data efectuarii investigatiilor geotehnice, conditiile hidrologice ale complexului rutier sunt mediocre si defavorabile si se incadreaza conform PD 177-2001 in categoria "2b".



Conform Lege nr. 575/2002, sectiunea V din P.A.T.N. – Planului de Amenajare al Teritoriului National -Zone de risc- in conformitate cu anexele la lege, Comuna Cotmeana, judetul Arges este inscrisa in Anexa 5, Unitati administrativ-teritoriale afectate de inundatiila pozitia 198, cu risc de inundatii pe cursuri de apa si pe torrenti; si in Anexa 7, Unitati administrativ-teritoriale afectate de alunecari de teren este scrisa la pozitia 134 cu risc ridicat de producere a alunecarilor.

Stabilirea **categoriei geotehnice** in care se incadreaza lucrarea se face avandu-se in vedere indicatiile normativului NP074-2014.

Categoria geotechnica indica riscul geotechnic la realizarea unei constructii. Riscul geotechnic depinde de doua grupe de factori: pe de o parte factorii legati de teren, dintre care cei mai importanți sunt conditiile de teren si apa subterana, iar pe de alta parte factorii legati de structura si de vecinatatile acestora

Factorii avuti in vedere	Incadrarea	Punctaj
1. Conditii de teren	Teren mediu/bun(marna)	3/2
2. Apa subterana	Cu epuismente normale	2
3. Categoria de importanta a constructiei*	Normala	3
4. Vecinatati	Fara riscuri	1
5. Zona seismică	$a_g=0,25g$	2
Total =12-14 pct.		
Categoria geotechnica 2, cu risc geotechnic moderat (10 – 14 pct.)		

*Nota: Categoria de importanta a constructiei va fi definitivata de catre proiectantul de rezistenta.

In conformitate cu GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014, exemplificarea metodologiei din NP 074 are in vedere cladirile.

Pentru lucrările inginerești cum sunt drumurile, podurile, tunelurile, construcțiile hidrotehnice și.a., încadrarea lucrării în una din cele trei categorii geotechnice și, ca atare, asocierea acestor cu riscul geotechnic, trebuie să se bazeze în primul rând pe condițiile de teren și pe cele privind apa subterană, dar și pe experiența lucrărilor similare

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072




Cap.3. Cercetarea terenului

Drumul judetean DJ 704 E isi are originea in drumul national DN 7 Pitesti –Rm Valcea, avand o lungime totala de 22,5km din care sunt asfaltati 5,3km.

Sectorul de drum judetean cuprins intre km 3+100-7+600, care face obiectul prezentei documentatii se desfasoara in satul Ursoaia, comuna Cotmeana.

Este la nivel de drum pietruit.

Tronsonul de drum studiat incepe la podul peste paraul Bascovele si se desfasoara pe raza satului Ursoaia, pe malul stang al paraului Bascovele si se termina la intersectia cu drumul Buzoesti.



Paraul Bascovele are debit permanent, care variaza foarte mult in functie de precipitatii.

Paraul Bascovele dreneaza apele de pe versanti.

Inscrierea drumului in lungul cursului de apa al paraului Bascovele a condus implicit la traversarea afluentilor de pe versantul stang, pe care se inscrie drumul.

Paraul Bascovele, de cele mai multe ori, la ape ridicate, afecteaza taluzul drumului si stabilitatea acestuia.


Pe tronsonul studiat s-au constatat instabilitati ale malului si taluzului de rambleu, care au afectat si acostamentul si marginea carosabilului la pozitiile kilometrice:

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



-km 5+350-5+500



-km 6+000-6+050



S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072

-km 6+950-7+000



S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



În aceste zone, albia paraului Bascoveli ajunge la baza taluzului de rambleu, meandra concava.

Instabilitatea terenului se manifestă prin eroziune și curgerea materialului din taluz, eroziune la muchie drum și margine carosabil, rambleului însoțită de apariția unor goluri la muchia drumului.

Localnicii au adaugat pamanturi în amestec cu deseuri antropice, care nu rezolvă problemele.

Eroziunea este în evoluție putând produce fenomene de surpare a parti carosabile. Recomandam lucrări de consolidare.

Astfel corpul drumului risca să fie antrenat într-o alunecare de teren locală.

In aceste zone s-au realizat foraje adânci, pentru a preciza terenul de fundare pentru viitoarele lucrări de stabilizare, respectiv, "argila prafoasă marnoasă".

Km 6+480-6+600-instabilitate versant debleu

Zona usor coborată, cu izvoare dreapta, la baza debleului

Versant dreapta instabil, recomandam lucrări de stabilizare





Pe tronsonul de drum studiat, o alta problema majora o reprezinta torrentii care se scurg de pe versant si ajung in zona drumului, traversaeza drumul prin podete si se varsa in paraul Bascovele.

Torrentii aduc o mare cantitate de aluviuni colmateaza albiile si podetele in zona drumului, producand inundatii si degradari ale drumului.

Sunt si torrenti care au avut albiile amenajate, betonate, lucrari care in prezent sunt degradate.

Pentru punerea in siguranta a drumului este necesar sa se amenajeze albiile acotori torrenti amonte si aval de podete. Podetele trebuie, de asemenea, dimensionate corespunzator.

Apele din precipitatii aduc aluviuni de pe versanti si colmateaza santurile in lungul drumului si podetele de acces la gospodarii.

-km 3+500

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Totodata, la intersectiile cu drumurile laterale, dreapta, trebuie amenajata scurgerea corecta a apelor.

In general, drumurile laterale, stanga/ dreapta se desfasoara in lungul unor cai de apa-toreni.

Km 6+900, la ploi abundente, paraul aduce aluviuni +bucati lemn, colmateaza podetul, apa trece peste carosabil,




S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Km 5+650-5+800 zone unde apa balteste dreapta- din gradini apa a adus parte fina si a colmatat santul



In zona podetelor amplasate peste vaile de torenti si paraie, taluzurile si malurile sunt erodate de catre apele ce se scurg din santurile de-a lungul drumului, pe terasamente, spre vale.

Pe lungimea tronsonului de drum studiat, se constata zone cu denivelari la exteriorul partii carosabile care cuprind si acostamentele si pe care a crescut vegetatie abundenta. Acostamentele nu inlesnesc astfel scurgerea apelor. Fiind in general din pamant, inierbate si avand o cota ridicata fata de carosabil, impiedica scurgerea acestora de pe carosabil. Apele se scurg in lungul drumului, ravenand pietruirea, spaland partea fina si creand fagase. Sunt zone unde se constata decompactari.

Santurile pentru colectarea si scurgerea apelor de pe platforma drumului si din zonele limitrofe sunt de pamant si se evacueaza prin podetele tubulare existente. Scurgerea apelor se face de pe partea dreapta spre partea stanga, spre paraul Bascovele. Santurile existente sunt, in cea mai mare parte, colmatate cu aluviuni aduse de ape.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214
gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072

Pe tronsonul studiat, investigarea terenului a fost realizata prin observatii directe asupra terenului si prin efectuarea a 10 foraje geotehnice, cu adancimea cuprinsa intre 2m-7,50m si in zonele cu instabilitati, a caror amplasare este evidenitata pe planul de situatie anexat.

Din forajele geotehnice au fost prelevate probe necesare determinarii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului. Probele recoltate au fost analizate in laboratorul autorizat al firmei SC GTF Vâlcea, Laborator grad II, autorizatie ISC, 3496/2019.

F1, km 3+200, carosabil

0,00m-0,40m, pietruire (1)-amestec de balast si piatra sparta
0,40m-2,00m, nisip prafos, cu rar pietris, indesare medie (2)
In foraj apa a aparut ca infiltratii dupa adancimea de 1,50m
In fantaile realizate in zona, NH=1,0-1,5m

F2, km 3+950, inainte de intersectie cu drum stanga/ dreapta

0,00m-0,45m, pietruire (1)
0,45m-2,00m, nisip prafos, cu rar pietris, indesare medie (2)
In foraj apa a aparut, ca infiltratii, dupa adancimea de 1,80m

F3, km 4+050,

0,00m-0,35m, pietruire (1)
0,35m-2,00m, praf nisipos, cu rar pietris, roscat, plastic vartos (3)
In foraj apa a aparut, ca infiltratii, dupa adancimea de 1,70m

F4 km 4+700, -troita +izvor coasta

0,00m-0,37m, pietruire (1)
0,37m-2,00m, nisip prafos, cu rar pietris, indesare medie(2)
In foraj apa a aparut, ca infiltratii, dupa adancimea de 1,0m

F5 km 5+150, inainte de intersectie cu drum stanga/ dreapta

0,00m-0,40m, pietruire (1)
0,40m-2,00m, nisip prafos, roscat,cu rar pietris, indesare medie(2)
In foraj apa a aparut, ca infiltratii, dupa adancimea de 1,50m

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



F6 km 5+350-5+500, instabilitate, margine drum

- 0,00m-0,70m, umpluturi antropice (4)
0,70m-6,0m, nisip prafos cu treceri la praf nisipos, cu rar pietris, indesare medie(5)- mal parau
6,0m-7,0m, argila prafoasa, alterata (6)
7,0m-8,0m, argila prafoasa marnoasa, plastic vartoasa la tare(7)
In foraj apa a aparut dupa adancimea de 6,00m

Necesar stabilizare mal +taluz

La ploi abundente cu debite crescute, nivelul in albie se ridica la circa 3,0m.
Malurile sunt instabile, naruite

F7 km 6+000, instabilitate 2, margine stanga drum

- 0,00m-0,100m, deseuri antropice (1)
1,00m-5,00m, nisip prafos cu treceri la praf nisipos, cu rar pietris mic (5)
5,0-6,0m, argila prafoasa alterata(6)
6,0m-7,0m, argila prafoasa martoasa, plastic vartoasa-tare (7)
In foraj apa a aparut dupa adancimea de 5,50m,

Malul stang, erodat, instabil, prabusit,
Apa a erodat taluzul si muchia drumului

F8 km 6+480-6+6+600, la baza versantului de debleu, versant debleu instabil, necesar lucrari consolidare

- 0,00m-0,30m, sol vegetal (8)
0,35m-3,50m, deluiu prafos-nisipos, plastic consistent (9)
3,50m-4,0m,argila prafoasa, alterata (6)
4,50-6,00, argila prafoasa marnoasa (7)
In foraj apa a aparut dupa adancimea de 1,50m

F9 km 7+100, carosabil

- 0,00m-0,45m, pietruire (1)
0,45m-2,00m, nisipuri cu pietrisuri, galbui-roscate, indesare medie(10)
In foraj apa nu aparut pana la adancimea de 2,0m

F10 km 7+600, carosabil

- 0,00m-0,45m, pietruire (1)
0,45m-2,00m, nisipuri cu pietrisuri, galbui-roscate, indesare medie (10)
In foraj apa nu a aparut pana la adancimea de 2,0m



Conform sondajelor efectuate, in general, pe drumul studiat exista o pietruire alcătuită dintr-un amestec de piatra sparta, balast și nisip cu pietris, cu o grosime ce variază între 30-45cm.

Tinând cont de stratificatia caracteristica de baza de versant și terasa parau Bascovele, terenul de fundare al drumului este alcătuit din formațiuni aluvionare în amestec cu formațiuni deluviale.

Tipul terenului de fundare este P2, P3 și P4, sensibil și foarte sensibil la inghet.

Cap.4. Parametrii geotehnici ai stratelor

Nisip prafos, cu rar pietris in masa, indesare medie

-granulometrie:

- praf 15%
- nisip 65%
- pietris 20%
- umiditate, w=18,95%
- greutate volumica, $\gamma=18,4\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=25^\circ$, NP 112-2014
- porozitatea, n=43%
- indicele de porozitate, e=0,75
- grad de indesare $I_D=55\%$
- coeficientul de frecare $\mu= 0,40$ NP112-2014
- coeficientul de deformatie laterală $v=0,35$
- P conv=250 kPa, NP 112-2014

Praf nisipos, plastic vartos, cu rar pietris- F3

-granulozitate

- argila 10%
- praf 50%
- nisip 25%
- pietris 15 %

- greutate volumica în stare naturală $\gamma=18,2\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara, $\phi= 17^\circ$
- porozitatea, n=42%
- indicele de porozitate, e=0,72
- coeficientul de frecare, $\mu= 0,30$
- coeficientul de deformatie laterală, $v = 0,35$
- P conv=250 kPa, NP 112-2014

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



Praf nisipos, plastic consistent-F8

-granulometrie:

- nisip 31-29%
- praf 61-62%
- pietris 7-10%
- umiditatea, w=24,25-25,50%
- greutate volumica, $\gamma=17,2 \text{ KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=17^\circ$, NP 112-2014
- porozitatea, n=44-45%
- indicele de porozitate, e=0,78-0,81
- coeziunea c=11-14kPa
- coeficientul de frecare $\mu= 0,30$ NP 112-2014
- coeficientul de deformatie laterală v=0,35
- P conv=180 kPa, NP 112-2014-

Nisipuri cu pietrisuri, indesare medie, F9, F10

- granulozitate

- praf 10%
- nisip 50%
- pietris 40 %

- greutate volumica, $\gamma=18,6\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=32^\circ$
- porozitatea, n=42%
- indicele de porozitate, e=0,72
- gradul de indesare, $I_D=60 \%$
- coeficientul de deformatie laterală v=0,30
- coeficientul de frecare $\mu= 0,45$
- P conv=300kPa

Argila prafosa marnoasa, plastic vartoasa (7)

- granulozitate:

- argila 35-40%
- praf 45-50 %
- nisip 10-15%

- w=20,50- 21,25%
- greutate volumica naturala, $\gamma=19,8-20,4\text{KN/m}^3$
- greutate volumica in stare uscata, $\gamma=16,43-16,82\text{KN/m}^3$
- unghiul de frecare interioara $\phi=20^\circ$ (conform NP112-2014)
- porozitatea, n=37-38%
- indicele de porozitate, e=0,58-0,61
- E=20000Kpa, conform NP 112-2014

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072



- coeziunea c=38-40KPa
- limita superioara de plasticitate, $W_L=48,50$
- limita inferioara de plasticitate, $W_P=19,60$
- indice de consistenta, $I_c=0,96$
- indice de plasticitate, $I_p=28,90$
- grad umiditate, $S_r=-0,87-0,92$
- coeficientul de deformatie laterală $v=0,35$
- coeficientul de frecare $\mu=0,30$ (conform NP112-2014)
- P conv=400kPa, conform NP112-2014, corespunzatoare pentru adancimea de fundare Df=2,00m si latimea talpilor B=1,00m

Cap.5-Incadrarea in tipuri de pamant


Conform STAS 1709/2-1990, pamanturile se clasifica astfel:

P2, nisip cu pietris, sensibile

P3, nisip prafos cu pietris, foarte sensibil

P4, praf nisipos, foarte sensibil

Clasificarea pamanturilor in functie de granulozitate s-a facut conform SR EN ISO 14688:2-2005:



Conform "Indicator de norme de deviz si catalog pentru lucrările de terasamente Ts" - MLPAT 1994, după modul de comportare la sapat, pamanturile se incadreaza astfel:



Nr. crt.	Denumirea pamanturilor	Proprietati coeziive	Categoria de teren dupa modul de comportare la sapat					Greutatea medie in situ (in sapatura) kg/m³	Adanarea dupa executarea sapaturii %		
			Manual	Mecanizat							
			Cu lopata, cazma, tarnacop, ranga	Excavator cu lingura sau echipament de dragina	Buldozer, autogreder, greder	cu	Motoscoper cu tractor				
1	Argila prafoasa	coezire mijlocie	tare	II	II	II	1800 - 2000		24 - 30 %		
2	Nisip argilos	slab coeziv	mijlociu	I	I	I	1500 - 1700		8 - 17 %		
3	Nisip prafos	slab coeziv	mijlociu	I	II	II	1500 - 1700		8 - 17 %		
4	Praf nisipos	slab coeziv	mijlociu	II	II	II	1600 - 1700		8 - 17 %		
5	Praf nisipos-argilos	slab coeziv	mijlociu	I	I	I	1700 - 1850		14 - 28 %		
6	Pietris cu bolovanis	necoeziv	foarte tare	III	III	III	1900 - 2200		8 - 17 %		

Cap.6 Apa freatica

In conformitate cu morfologia regiunii, principalul factor hidrologic in regiune il constituie paraul Bascovele, care traverseaza satul Ursoaia de la nord-vest la sud-est si afluentii sai.

Paraul Bascovele are debit permanent, insa care variaza foarte mult in functie de precipitatii

In perioadele cu ploi abundente, afluentii transporta o mare cantitate de aluviuni, blocand podetele, fapt ce duce la inundatii in zona drumului.

Zona este cu multa umiditate. In lungul tronsonului investigat, sunt fantani cu debit permanent cu nivelul apei la zi.

In forajele executate, infiltratii de apa au fost interceptate incepand cu adancimea de 1,00m.

Nivelul freatic a fost interceptat la adancimi incepand cu 1,5m. Nivelul este variabil, functie de precipitatii.



Cap.7. Concluzii si recomandari

Drumul judetean DJ 704E, pe tronsonul studiat, km 3+100- km 7+600, in lungime de 4,5m, se desfasoara pe raza comunei Cotmeana, satul Ursoata, pe malul stang al paraului Bascovele.

Inscrierea drumului in lungul cursului de apa al paraului Bascovele a condus la traversarea affluentilor de pe malul stang, pe care se inscrie drumul.

Pe tronsonul studiat, DJ 704E, este la nivel de pietruire, prezinta 2 benzi de circulatie.

Conform forajelor efectuate, pietruirea are o grosime ce variaza intre 30-45cm.

Terenul de fundare este alcătuit din nisip prafos si praf argilos, pamanturi tip P2,P3 si P4.

Zona este cu exces de umiditate.

In conditiile in care, la momentul executiei lucrarilor, vor fi prezente zone cu exces de umiditate, recomandam, dupa caz, pentru contracararea efectelor negative, inlocuirea pamantului inmuiat, degradat, cu materiale corespunzatoare, compactate corespunzator.

La proiectarea si executia modernizarii terasamentelor se vor respecta prescriptiile STAS 2914-84.

Pentru drumul studiat, conform NP074/2014, terenul de fundare intra in categoria terenurilor bune de fundare.

Capacitatea portanta a terenului de fundare a drumului, determinata conform NP 112-2014, pentru o fundatie cu latimea $B=1,00$ m si o cota de fundare $D_f=-2,00$ m este cuprinsa intre $\bar{P}_{conv}=250,00$ kN/m² si $\bar{P}_{conv}=300,00$ kN/m², pentru alte dimensiuni ale talpii fundatiilor, precum si in cazul unor incarcari aplicate excentric, se va reface calculul valorilor capacitatilor portante ale terenului de fundare conform ANEXA D din normativul NP 112-2014.

Pentru lucrările de tipul podetelor, se va putea funda direct, sub zona de inghet, la adancimi >de 1,50m, pentru care se estimeaza, in conformitate cu NP112-2014, o presiune conventionala de baza $P_{conv}=150$ KPa (pentru o latime a fundatiei de 1,0m si o adancime de fundare de 2,0m). Se recomanda imbunatatirea terenului de fundare.

S.C.GTF VÂLCEA S.R.L.

Calea lui Traian 219, Râmnicu-Vâlcea; CIF:RO 32780214

gtf_valcea@yahoo.com; Tel.:0723523160; 0741197858; Fax: 0350802072

Pentru lucrările de consolidare recomandăm teren bun de fundare, stratul de argila prăfoasă marnoasă, plastic vătoasă la tare, pentru care se estimează o presiune convențională de bază, $P_{conv} = 400,00 \text{ kN/m}^2$

STAS - ul 6054/77 indică adâncimea de inghet pentru localitățile Mihaești și Poenarii de Muscel, jud. Arges 0,90 – 1,00m.

Sporul de adâncime, ΔZ , va fi calculat de către proiectant în funcție de dimensiunile sistemului rutier proiectat.

Conform STAS 1709/1-90, amplasamentele drumului studiat se găsesc în zona caracterizată de tipul climatic II, cu un indice de umiditate Thornthwaite

$Im=0 \dots 20$

Regim hidrologic "2b", pentru drumuri situate la nivelul terenului sau în rambleu cu înălțimea sub 1,00m, profil mixt.

Tinând cont de tipul climatic din zona amplasamentului, care este tip II, precum și a regimului hidrologic corespunzător condițiilor defavorabile, "2b", se stabilesc valorile de calcul ale modulului de elasticitate dinamic al terenului de fundare E_p , pentru tipul de pamant P2, P3 și P4, respectiv $E_p=65\dots80 \text{ MPa}$.

Coeficientul lui Poisson, pentru tipul de pamant P2, P3 și P4 sunt valorile cuprinse între, $v=0,30\dots0,35$.

La momentul executării investigațiilor de teren, conform STAS 1709/2-90, condițiile hidrologice ale amplasamentului tronsonului studiat din DJ 704 E, se consideră **defavorabile**.


- drum pietruit
- santuri neimpermeabilizate, cu funcționare necorespunzătoare
- surgerea apelor de pe terenul inconjurător nu este asigurată, cu excepția tronsoanelor unde drumul este situat în rambleu
- apele stationează temporar în zone depresionare, lipsite de scurgere naturale


Având în vedere caracterul punctiform al investigațiilor de teren, după deschiderea sapaturilor pentru fundații se pot întâlni și situații litologice diferite decât cele interceptate în foraje, caz în care se va solicita geotehnicianul pentru a dispune masurile de continuare a lucrărilor.

Intocmit

Ing. geolog Emilia Raducanu









CHIRIȘTEU DA 200, F. M. 812087





✓ SII

F5 Km. 5+150




F4 Km 4+700





F7
KM 6+000


CHIUSO DA TPA E. N. ARGEA











6

FISA SINETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F1- km 3+200

FISA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F2-km 3+950

Intocmit
Ing. geol.

EISA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F3- km 4+050

Intocmit ^o CRETAE ^{GTF.}
Ing. geod. Magda Baciu
S.R.L.

EISA SINTEZICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F5– km 5+150

FISA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F6-km 5+350-5+500

Intocq TATE
Ingenieur Maxima Baciu

EISA SINETICĂ A FORA JULUI GEOTEHNIC F7- km 6+000

FISA SINTETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F8-km 6+480-6+600

Initiația exectantă : GTF Valea SRI

Project nr.376 / Noiembre 2012-Modernizare DJ 704E Ursoia-Bascovete-Ceauresti, km 3+100-7+600, L=4,5km, jud. Arges

Beneficiar: CJA- RAJDPP Arges RA

EISA SINTEtică A FORA JUJUI GEOTEHNIC F9- km 7+100

EISA SINETICĂ A FORAJULUI GEOTEHNIC F10– km 7+600