

Nr. 3602 DIN 27.05.2025

CĂTRE,

- INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI ARGES
- Fax. 0248 / 611301
- ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGES VEDEA - Fax. 0248 / 211549

RAPORT OPERATIV NR 1 DIN data de 27.05.2025 ora 9
PRIVIND EFECTELE FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE
PRODUSE ÎN DATA DE 26-27.05.2025

1. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ

2. SITUAȚIA HIDROMETEOROLOGICĂ

Modul în care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantități cumulate de precipitații căzute pe întreaga perioadă de producere a acestora, , scurgeri de pe versanți), ..

3. SITUAȚIA PAGUBELOR PRODUSE (estimativ-fizic):

Nr. Crt.	Bazin hidrografic, municipiul, orașul, comuna/localități aparținătoare/	Curs de apă pe fiecare comună și localitate aparținătoare	Pagube estimate			Cauzele afectării pe fiecare localitate în parte
			Denumire	U.M.	Fizic	Tendinta fenomenului hidrometeorologic crestere/stationare/descrere
	U.A.T. VLADESTI Cod Siruta:					
	20000 Sat Vladesti	-Raul Bratia	Podete si traversari pietonale	nr.	1	- revărsare râul Bratia
		-Parau Valea lui Dan	Strazi	km	0,03	- scurgeri de pe versanți, torenți alunecări de teren cu blocarea albiei paraul Valea lui Dan.

	-Parau Valea Frumoasa	Construcții hidrotehnice afectate (cu menționarea denumirii, capacităților, deținătorului)	nr.	1	- scurgeri de pe versanți, torenți paraul Valea Frumoasa

4. MĂSURILE LUATE DE CĂTRE TOATE STRUCTURILE IMPLICATE ÎN GESTIONAREA SITUAȚILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE RISCURILE SPECIFICE:

(avertizarea populației și intervenția cu utilajele din dotarea primăriei (buldoexcavator, tractor cu remorca) cu sprijinul membrilor S.V.S.U. Vladesti.

Întocmit:
Agent inundatii
MATEI GEORGE TIBERIUS

